



دليل الطالب
لوحة استخدام الماكينات الحديثة
في انتاج الاثاث الخشبي
التخصص / فنى نجارة الاثاث
الصف / الثالث
الكود : ()



المستوى الثالث

دليل الطالب

لوحة استخدام الماكينات الحديثة

في إنتاج الأثاث الخشبي

إعداد

أ / محمد عبد الله إبراهيم	أ / سامي فوزي عبد الفتاح
معلم خبير نجارة أثاث عملي	موجه صناعات خشبية عملي

مراجعة فنية

أ / سيد أحمد محمد حمودة	أ / علاء مصطفى محمد عوض
موجه عام مركزي عملي	موجه عام مركزي علمي

تمهيد

* الهدف العام :

تهدف هذه الوحدة الى اكساب الطلاب المهارات الاساسية فى استخدام الماكينات الحديثة CNC فى انتاج الاثاث الخشبى و اجراء عمليات الصيانة البسيطة المستخدمة

- التعرف على الاجزاء الرئيسية لكل ماكينة
- ضبط الماكينة وفقا لعمليات التشغيل المطلوبة
- اجراء عمليات التشغيل الاساسية لكل ماكينة على حدة
- اجراء عمليات الصيانة البسيطة
- تطبيق قواعد الامن واجراءات السلامة المهنية فى مكان العمل

ماكينات التحكم الرقمية (CNC)

مقدمة :

نظراً لما نشهده من تقدم هائل في التطور التكنولوجي ومستحدثات الصناعات و ظهور انواع كثيرة ومختلفة من المعدات والآلات المستخدمة على نطاق واسع في انتاج الاثاث الخشبي و تنفيذ منتجات تتلاءم مع التصميمات الحديثة وفقاً للمواصفات و القياسات العيارية للمنتج مما كان له اكبر الاثر في توفير الوقت والجهد والتي ساهمت بشكل كبير في انجاز المشغولات بالمستوى المأمول وفقاً لمعايير الاداء المطلوبة .

كان اختراع ماكينات التشغيل علامة تحول بارزة في تاريخ البشرية لتحل محل الانسان ، حيث تقوم هذه الماكينات بالتصنيع بدلاً من الانسان وتكون الكفاءة أعلى والدقة بالطبع ستكون أفضل وبدلاً من استخدام الانسان العدد اليدوية hand tools .
وقد بدأ ذلك حوالي عام 1775م حينما اخترعت ماكينة تجويف الاسطوانات لتصنيع ماكينة جيمس واط البخارية ومنذ ذلك الوقت أدى الى ادخال بكميات كبيرة الى تطوير ماكينات تشغيل machine tool من اجل انتاج دقة أعلى

الانتاج المستمر السريان ظهر في القرن العشرين الميلادي وتم تطبيقه عملياً بكثافة في جميع ماكينات السيارات الفورد في عام 1913 بالولايات المتحدة الأمريكية ومنذ ذلك الحين عرف هذا الأسلوب في التصنيع الكمي بكفاءة عالية .

ومع التقدم الهائل في المعدات الإلكترونية أصبح التحكم الآلي ممكناً في مختلف المجالات الانتاجية وسمى ذلك بالآلية automation بينما سمي ظهور الماكينات بالميكنة mechanization وبعد وقت قليل من الحرب العالمية الثانية ومع زيادة المنتجات الأكثر تعقيداً تم اختراع ماكينة التشغيل الرقمي cnc machine لتحد بشكل فعال من الحاجة الماسة لعمال ماهرة لتشغيل نظم التصنيع ومنذ خمسينات القرن العشرين ميلادي حدثت عدة تطورات علمية وتقنية وكان من أبرز اختراعات الحاسوب الذي على شكل العمود الفقري لتطور عدة تقنيات صناعية من تحكم رقمي وروبوت وتصنيع مدعّم بالحاسب cam .

ونحاول في هذه المقدمة عرض التطورات التاريخية التي لازمت تطور تقنية التحكم الرقمي والتعرف على الفروق بين ماكينات العدد التقليدية وماكينات العدد ذات التحكم الرقمي وايضاً بيان الجدوى الفنية والاقتصادية لاستخدام ماكينات التحكم الرقمي.

ومن المفيد أن نحدد من البداية أن التركيز سيكون بشكل كامل على تطبيق تقنية التحكم الرقمي بالحاسب علي ماكينات العدد بحسبان أن هذا هو المجال التاريخي الذي ظهرت فيه ،

وايضاً هو المجال الأهم بالنسبة لتقنية الإنتاج ، هذا بالرغم من وجود تطبيقات أخرى لهذه التقنية.

وقبل الشروع في تناول التعامل مع هذه التقنية وإنشاء برامج التشغيل اللازمة يكون من الضروري التعرف على الإطار الذي تعمل فيه تقنية التحكم الرقمي بالحاسب ، ومتي يكون استخدامها مجدياً اقتصادياً وفنياً ، وهذا ما يؤكد على أهمية هذه المقدمة.

أولاً :- تعريف مفهوم ماكينات التحكم الرقمي CNC :

هي عبارة عن ماكينات تم التحكم بمهامها بحيث تتم وظائف تشغيلها بشكل مرتب وذلك عن طريق حروف ورموز وأرقام كونت كلها لتسمى برنامج التشغيل وقد سميت CNC لأنها تحتوي على الكمبيوتر والماكينة وجهاز التحويل بين الاثنين. ومعنى ماكينات التحكم الرقمي هو ارتباط الكمبيوتر بالماكينة ويوجد بينهما جهاز مترجم ليعرفهم ببعض أو كما نقول interface وطبعاً الماكينة لا تعرف لغة الكمبيوتر ولهذا نضع هذا الجهاز وسنشرح هذا بالتفصيل ولهذا نقول ماكينات التحكم الرقمي CNC

COMPUTER NUMERICAL CONTROL
C N C

*** ويتكون ماكينات التحكم الرقمي من ثلاث أجزاء :-**

1- الماكينة . 2- الكمبيوتر . 3- الكنترول .

أولاً :- الماكينة : (وهي التي تقوم بعملية التشغيل)

ثانياً :- الكنترول : (وهو المسئول على التحكم في محركات الماكينة)

ثالثاً :- الكمبيوتر : (ووظيفة الكمبيوتر اننا نكتب ونعد عليه البرنامج المخصص للماكينة ولحفظ البرامج على الذاكرة المخصصة به)

عندما بدأ الإنسان في إختراع النظم الألكترونية بدأ معها كيفية استخدامها في الصناعة و تطويرها و الحصول أعلى معدلات الدقة و الإتقان و على ذلك فقد تم إختراع ماكينات (CNC) بنظم أولية ثم توالى عمليات التحديث و التطوير عندما أدرك الإنسان أهمية الكمبيوتر و احتياجات الصناعة الملحة في ذلك وقد تم تدعيم ماكينات (CNC) وربطها بالكمبيوتر و النظم الألكترونية و تم عمل عدة برامج تساعد في التصميمات و العمليات الصناعية و التشغيل بهذه الماكينات و من أهم هذه البرامج :-

١ - برنامج أرت كام (ArtCAM) :-

حيث انه يقوم بالرسومات و التصميمات المختلفة و المقاسات و هو يتكون من عدة أيقونات لكلاً منها وظيفة محددة تساعد في الأعداد و بعد الانتهاء من التصميم يتم عمل مراحل التشغيل و حفظها للتنفيذ عن طريق إعطاء الأمر و بدء التشغيل .

٢ - برنامج كام كام (CAMCAM) :-

وهو أيضاً يتكون من عدة أيقونات و أوامر مثل برنامج أرت كام أيضاً

٣ - برنامج فوتوشوب (photoshop) :-

و هو برنامج يساعد و يخدم برنامج أرت كام للحصول على التصميم من خلال عرضها .

4- برنامج كاردبيرون :-

و هو أيضاً يساعد و يخدم نفس البرامج .

*** عند الحصول على التصميم و مراحل التنفيذ و حفظها يتم بدء العمل و مراحل التنفيذ .**

- يتم مراحل تنفيذ منتج بعدة مراحل و هي كآلاتي :

١ - المرحلة الأولى :

و هي تحديد الخامات و مقاساتها و القطع المراد تفصيلها.

2- المرحلة الثانية :

و هي إدخال المقاسات و القطع المراد تفصيلها على البرامج المعدة للتفصيل و المقاسات المطلوبة و الأوامر المخصصة لذلك مع إختيار البنط و طرق بدء التشغيل من سرعة الماكينة و إتجاه بدء التشغيل.

3- المرحلة الثالثة :

إعطاء أمر بدء التشغيل بعد تثبيت الألواح المراد تفصيلها على قرص الماكينة و بعد الإنتهاء من التفصيل يتم عمل قواشيط للأحرف عن طريق ماكينة القشاط .

4- المرحلة الرابعة :

بعد تفقيط الأحرف يتم عمل العمليات الصناعية و التراكيب الصناعية المطلوبة في عملية التجميع عن طريق البرامج المعدة لذلك و تحديد الأماكن و البنط المناسب لذلك و حفظها و تجهيزها لعملية التنفيذ و التشغيل على ماكينة التخريم CNC في الرأس المتحرك و بعد الإنتهاء من هذه المرحلة يتم تركيب الخردوات المطلوبة و التجميع .

5- المرحلة الخامسة :

يتم عمل تصميم للدلف و الأدراج و الحلايا المطلوبة عن طريق برامج التصميم و تجهيزها مع مراعاة إختيار البنط المناسبة حسب الأشكال و الرسومات المراد تنفيذها و يتم بعد ذلك حفظها ثم تجهيز الخامات المناسبة لعمل الأشكال و الحلايا المطلوبة و تثبيتها مع مراعاة الإتجاهات و مكان بدء التشغيل ثم بعد ذلك بدء التشغيل و تنفيذ التصميم المطلوب ثم بعد ذلك يتم تثبيت الحلايا و الكورنيش حسب الرسم و التصميم.

و يتم مراعاة الصنفرة على ماكينة الصنفرة الدولاب قبل عملية التجميع و ذلك للقطع التي تم تفصيلها و تفقيطها على ماكينة القشاط ثم بعد ذلك يتم عمل التشطيب النهائي .

• مراحل يجب مراعاتها قبل عملية التشغيل في ماكينات ال CNC :

ويعرعى ايضاً معدلات الأمان و الصحة و السلامة المهنية و إتباع الإرشادات و القواعد و إتباعها في حرم ماكينات ال CNC.

* المزايا والعيوب الاقتصادية لماكينات التحكم الرقمي بالحاسب (CNC) :

توجد عدة أسباب أدت الى الانتشار الواسع لاستخدام ماكينات التحكم الرقمي بالكمبيوتر (CNC) فى الصناعة 0

- لقد هيا ظهور ال (CNC) وسيله لتخفيض تكلفة الإنتاج للصناعات التى تتميز بحجم انتاج منخفض مثل صناعة القطع المساعدة فى صناعة الطائرات وقطع الدوائر الهيدروليكية وصناعة ماكينات العدد نفسها والأجزاء المعقدة ، نجد أن من الضروري أن يكون المنتج عالى الجودة ومضمون عند أستعماله

- أستعمال ال (CNC) فى مثل هذه المجالات المذكورة يمكن أن يحقق المزايا التالية :-

- 1- تقليل الزمن الضائع بدون انتاج فعلى للماكينة
- 2- استخدام تجهيزات تثبيت (Fixtures) أكثر بساطة من المستخدمة مع الماكينات التقليدية
- 3- تحقيق نظام انتاج أكثر مرونة للتغيرات فى جداول الإنتاج
- 4- السهولة فى تقبل أى تغييرات فى تصميم القطع المنتجه لأن ذلك يحتاج فقط الى تغيير فى البرنامج 0
- 5- زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التى يقع فيها العاملون

- بعض المشاكل و العيوب الاقتصادية لماكينات التحكم الرقمى بالحاسب (CNC) منها :

- 1- ارتفاع أسعار ماكينات ال (CNC) .
- 2- تحتاج الى اجراء تدريب للعمالة على كل المستويات لاستيعاب نظام ال (CNC) ومتطلباته من برمجته و طرق التشغيل المختلفة وأعمال الصيانه بشكل جيد.
- 3 - تحتاج الى برمجيات متطورة لاجداث تغيرات فى تصميم القطع المنتجه وشكل ومضمون جداول الإنتاج
- 4- زيادة الصيانة الكهربائية وتنوعها داخل المصنع
- 5- ارتفاع التكلفة الابتدائية لماكينات ال (CNC)
- 6- ارتفاع تكلفة تشغيل الماكينات
- 7- أن حدوث أخطاء فى التصنيع سيكون تكلفة القطع عالىه وباهظة الثمن.
- 8- تشغيل القطع يحتاج لعدة عمليات

* العلاقة الوثيدة بين ال CNC و ال CAD / CAM :

منذ بداية عهد السي أن سي فى أربعينات القرن الماضى ونحن نتحكم فى السي أن سي باستخدام أوامر حركية مكتوبة كما فى المثال التالي :

إذهب بشكل سريع جداً إلى الإحداثيات 0،0،15	- G0 X0 Y0 Z15
تحرك بشكل سريع جداً في محور السينات 5 ميليمتر	- G0 X5 Y0 Z15
قم بتركيب أداة القطع رقم 10	- T10 M6
شغل محرك القطع بسرعة 5000 دورة / ثانية	- S5000 M3
تحرك بسرعة 500 ملم/دقيقة للوصول إلى الإحداثيات 10،5،0.	- G1 X10 Y5 Z0 F500

* سوف نتعرف عن الآلية لم اكينات الـ CNC:

إن الآلية أو الأوتوماتية (Automation) هي عبارة عن تقنية مختصة بتطبيق نظم ميكانيكية والإلكترونية ونظم قائمة على استخدام الكمبيوتر (الحاسب الآلي) لتشغيل عملية الإنتاج والتحكم فيها وتمثل الآلية (الأوتوماتيكية) تقنية متجددة تستمر فيها عملية الإبداع التي بدأت منذ عدة عقود مضت.

* يمكن تقسيم الآلية إلى ثلاثة أنواع رئيسية :

- 1- آلية ثابتة (Fixed Automation) : وهو نظام يكون فيه ترتيب العمليات المطلوب للإنتاج ثابتة نسبة لطبيعة تكوين ماكينات الإنتاج نفسها .
- 2- آلية قابلة للبرمجة (Programmable Automation): وهو نظام صممت فيه ماكينات الإنتاج بحيث تكون قادرة علي تغير ترتيب العمليات المطلوب للإنتاج وبالتالي القابلية لإنتاج أشكال متعددة، ويتم التحكم في ترتيب الإنتاج ببرنامج خاص .
- ٢ - الآلية المرنة (Automation Flexible): وهو امتداد لنظام الآلية القابلة للبرمجة بحيث لا يوجد زمن ضائع في عملية إعادة البرمجة فإذا ركزنا الأنظار علي نظام الآلية القابلة للبرمجة فإننا نجد أن أهم مثال في النوع من الآلية في مجال تصنيع القطع المعدنية هو التحكم الرقمي (numerical control) والذي هو تطبيق حيوي للترز اوج بين تقنية الكمبيوتر وتقنية الإلكترونيات في مجال التحكم في التصنيع وقد قدم أول تطوير لفكرة التحكم الرقمي جون بارسونس وزملائه في عام 1948م.

* ويوجد ماكينات CNC open loop ، : CNC closed loop –

- ماهي ماكينات : CNC open loop .
هي نفس الماكينات ولكن لا يوجد بها خاصية ال feedback أى لا يوجد بها sensor يعطينى حركة الماكينة وتقارنها بالقيمة الداخلة من البرنامج المخصص للماكينة .
- اما ماكينات : CNC Closed Loop
وهي نفس الماكينة ولكن يكون بها sensor لقياس كل حركة ومقارنتها ليكون الشغلة انتهت بدقة عالية وايضاً سرعة عالية.

* مقارنة بين ماكينات التحكم الرقمي والماكينات التقليدية:

يوجد تشابه فى الشكل العام لماكينات التحكم الرقمي CNC وماكينات العدد التقليدية ولكن يوجد فرق أساسى فى مصدر ايجاد الحركة فى الاتجاهات المختلفة التى تتحرك فيها الماكينة.
أما فى الماكينة التحكم الرقمي CNC فان الدقة تعتمد على مقدرة نظام التحكم ونوعه

*** قبل أن نبدأ تذكر السلامة الصناعية :**

- ان تطبيق قواعد الامن و السلامة الصناعية بصورة صحيحة فى ورش النجارة يمنع وقوع الحوادث بمختلف أنواعها
لذا يجب الاهتمام بارتداء مهمات الحماية الشخصية لحمايتك من الاخطار .

الشروط الواجب توافرها فى مكان العمل :

- يجب أن تكون الإنارة الكهربائية موزعة بشكل جيد .
- يجب ان تكون التهوية داخل الوحدة جيدة .
- وضع لوحة السلامة الصناعية داخل الوحدة .
- وجود أجهزة الاطفاء فى الأماكن الصحيحة .
- تثبيت صيدلية فى الوحدة تحتوي على مواد الاسعافات الاولية وتدريب العاملين عليها .

الاحتياطات العامة الواجب اتخاذها للوقاية من اخطار الماكينات :

- التزم بتطبيق تعليمات الامن والسلامة المهنية .
- ارتدى مهمات الحماية الشخصية لحمايتك من الاخطار .
- استعمال واقيات العين عند العمل على الماكينات .
- كن على يقظة تامة اثناء العمل على الماكينة .
- لا تنظر أو تلتفت الى أى جهة أو التحدث مع أى شخص اثناء العمل على الماكينة .
- عدم استعمال الماكينات من غير المتخصص المسئول عنها .
- تأكد من سلامة الاسلاك والوصلات الكهربائية ، وعدم وجود ماس كهربائى بجسم الماكينة .
- لا تترك الماكينة الا بعد التأكد من توقف حركة دورانها تماما .
- استخدام و تثبيت وسائل الامان المساعدة وفقا لعمليات التشغيل المطلوبة .
- نظف سطح قرصة الماكينة وخلوها من فضلات الاخشاب وغيرها قبل اجراء عملية التشغيل .
- ايقاف الماكينة عند سماع أى صوت غير مألوف صادر منها .
- تغطية السلاح بالغطاء أو السياج الواقى .
- مراعاة دفع الاخشاب المراد مسحها واستبدالها بقوة تناسب مع صلابتها .
- عدم تشغيل الماكينة أكثر من 3 ساعات فى فترة واحدة حفاظا عليها من الاجهاد .
- اجراء الكشف الدورى للتأكد من سلامة الاسلاك والوصلات الكهربائية و الماكينة من آن لآخر .
- اجراء عمليات الصيانة الدورية للماكينة .
- وضع العازل على الأجزاء المكشوفة المخصص لها بعد الانتهاء من التشغيل للحفاظ عليها من المؤثرات الجوية (التيارات الهوائية والأتربة) .

*** نموذج استرشادي يوضح تفصيل منتج خشبي باستخدام ماكينات CNC :


المواصفات :

الرسم كركوكى بالمنظور لكمودينو مبينا عليه الأبعاد وتتكون من :

- (أ) علبة : تتكون من أعلى على خورنق ويليه دلفة ويفصل بينهما مسطح خشبي .
 (ب) القاعدة : عبارة عن عدد (2) رأس طولية ، عدد (2) رأس عرضية مقاس (2,2 × 5 سم) صافى تجمع أجزاء القاعدة بالشطف 45⁵ و الزاوية الخشبية .

الأخشاب :

- (أ) خشب كنتر بلاكيه مسدب 1,8 سم : لتنفيذ أجزاء العلبة (قرصة - جانبيين - قاع - رف)
 (ب) خشب زان مقاس (2,6 × 11 سم) : لتنفيذ القاعدة (رؤوس طولية وعرضية) ، وتغطي الأحرف الظاهرة بالأشرطة المناسبة.
 (ج) خشب أبلكاج فلندى : مقاس (153 × 153 × 0,4) سم لتنفيذ ظهر العلبة .



التركيب الصناعية :

- ١ - القرصة والقاع و الرفع الأجناب بالكويلة الخشبية .
- ٢ - الدلفة تتحرك بالمفصلة المعدنية وتقلل بواسطة مغناطيس
- ٣ - يثبت ظهر العلبة داخل افريز .
- ٤ - تثبت القاعدة مع العلبة بالمسامير البريمة المختلفة .

المطلوب :


- أولاً :** إعداد الرسومات الفنية للكمودينو وتشمل
- ١ - رسم المساقط الثلاثة (رأسى-جانبي-أفقى) بمقياس رسم (1 : 5)
 - ٢ - رسم القطاعات للتنفيذ بالحجم الطبيعى موضحا التركيب الصناعية المستخدمة فى جميع أجزاء المنتج مع الأخترال المطلوب فى الاطوال والعروض .
- ثانياً :** إعداد مقايسة كمية تفصيلية للمنتج الخشبي تشمل
- (الحصر + المخطط التفصيلي + الكمية باللوح والمتر المكعب) لخشب الكونتر و الزان و الأبلكاج

**** تفسير الرسومات الفنية لمنتج خشبي :**


أولاً : إعداد الرسومات الفنية (لكمودينو) وتشمل

١ - رسم المساقط الثلاثة (رأسى-جانبي-أفقى) بمقياس رسم (5 : 1)

المسقط الرأسى



المسقط الجانبي



المسقط الأفقى

المساقط الثلاثة لكمودينو بمقياس رسم (5 : 1)

**** يعدد المقاييس الخاصة بالمنتج المطلوب وفقا للرسومات الفنية :**

ثانيا : عمل مقاييس كمية تفصيلية لكمودينو تشمل :


(الحصر + المخطط التفصيلي + لكمية باللوح والمتر المكعب) لخشب الكونتر بلاكيه والزان و الأبلكاج

(أ) خشب كونتر بلاكيه المسدب مقاس (1,8 × 122 × 244 سم)

١ - كشف حصر الأجزاء ومقاساتها الخام لخشب الكونتر بلاكيه المسدب .

ملاحظات	الكمية م ³	المقاسات			القطع	اسم القطعة	عدد	اسم الصنف	مسلسل
		س	ع	ط					
	0,021520 م ³	1,8	40	48	1	قرصه	1	خشب كونتر بلاكيه المسدب سمك 1,8 سم	1
		1,8	40	48	1	قاع	1		
		1,8	40	50	2	جنب	2		
		1,8	40	48	1	رف	1		
		1,8	31	48	1	دلفة	1		

٢ - المخطط التفصيلي لخشب الكونتر بلاكيه المسدب (1,8 × 122 × 244) سم



٣ - الكمية باللوح : مطلوب عدد مقاس
 $1 \times 1,8 \times 98 \times 122 \text{ سم} = 21520 \text{ سم}^3$ ثلث لوح تقريبا

الكمية بالمتر المكعب : $\frac{1,8 \times 98 \times 122}{100 \times 100 \times 100} = 0,021520 \text{ م}^3$


ملحوظة : يمكن إستخدام خامة بديلة لخشب الكونتر بلاكيه المسدب من الأخشاب المصنعة طبقا للمتاح بالمخازن وبذلك يتم تعديل المقاييس وفقا للخامه البديلة المستخدمة

(ب) خشب الزان : مقاس (2,6 × 11) سم

١ - كشف حصر الأجزاء ومقاساتها الخام لخشب الزان

ملاحظات	الكمية م ³	المقاسات			الرقم	اسم القطعة	الأساس	اسم الصنف	مسلسل
		س	ع	ط					
خيط في نصف العرض	0004004 م ³ = 0,004 م ³	2,6	11	48	1	القاعدة : رأس طولية	2	خشب الزان مقاس 11 × 2,6 سم	1
		2,6	11	40	1	رأس عرضية	2		
خيوط في العرض		2,6	11	50	1	الأقشطة	1		

٢ - المخطط التفصيلي خشب الزان مقاس (2,6 × 11) سم



٣ - كمية خشب الزان : مقاس 2,6 × 11 × 140 سم

$$0004004 \text{ م}^3 = 0,004 \text{ م}^3 = \frac{2,6 \times 11 \times 140}{100 \times 100 \times 100} =$$

(ج) خشب الأبلكاج ال فنلدى : مقاس (0,4 × 153 × 153) سم


١ - كشف حصر الأجزاء ومقاساتها الخام لخشب الأبلكاج فنلدى

ملاحظات	الكمية م ³	المقاسات			رقم القطع	اسم القطعة	الأساس	اسم الصنف	مسلسل
		س	ع	ط					
	0,001 م ³ = 0,001 م ³ تقريباً	0,4	50	50	1	ظهر الكمودينو	1	خشب الأبلكاجال فنلدى مقاس (0,4 × 153 × 153) سم	1

٢ - المخطط التفصيلي خشب الأبلكاج الفنلدى

مقاس (0,4 × 153 × 153) - مقاس (0,4 × 50 × 50)

مطلوب قطعة مقاس = $\frac{0,4 \times 50 \times 50}{100 \times 100 \times 100} = 0,001 \text{ م}^3$



** طريقة تنفيذ مسطحات المنتج المطلوب باستخدام الماكينات الحديثة CNC:

اولا : القرصة – الشنمبر – القاع (جميعهم بنفس الابعاد)


لاجراء عملية الثقب الافقية فى سمك القرصة نتبع الخطوات الاتية :

- ١ - نقوم بفتح ملف جديد على البرنامج الخاص بالماكينة وليكن **Biesse works**
- ٢ - نشغل برنامج الثقب العام (**General Boring Program**) و نختار الاداه التي قطرها 8 مم ($\varnothing = 8$)
- ٣ - نقوم بتغذية الماكينه بالابعاد الرئيسيه ونختار نقطة الأصل (0,0) التي سنحدد من خلالها جميع المحاور والابعاد للثقوب
 - المحور الأفقى للقرصه (LPX) = 450 مم
 - المحور الرأسى للقرصه (LPY) = 400 مم
 - سمك القرصه (LPZ) = 25 مم
- ٤ - لعمل أول ثقبين فى سمك القرصة من جهة اليسار :

X= 100	Y=0
العمق (Depth) = 20 مم	القطر (Diameter) = 8 مم
عدد مرات التكرار (No of Repeats) = 2	المسافة بين الثقبين (x step) = 200

٥ -لعمل ثانى ثقبين فى سمك القرصة من جهة اليمين :


X= 100	Y=450
العمق (Depth) = 20 مم	القطر (Diameter) = 8 مم
عدد مرات التكرار (No of Repeats) = 2	المسافة بين الثقبين (x step) = 200



ثانيا : أجانب الكمودينو .

- ١ -نختار نقطة البدايه (0,0) و لتكن الركن العلوى من جهة اليسار
- ٢ -نشغل برنامج الثقب العام (General Boring Program) و نختارالأداة التي قطرها 8مم (8=Ø)
- ٣ -نقوم بتغذية الماكينه بالأبعاد الرئيسيه ونختار نقطة الأصل (0,0) التى سنحدد من خلالها جميع المحاور والأبعاد للثقوب كالاتى:
 المحور الأفقى للقرصه (LPX)= 400 مم
 المحور الرأسى للقرصه (LPY) = 500 مم
- ٤ -لعمل أول ثقبين فى الجنب :

الخطوات	لعمل أول ثقبين لتجميع القرصه مع الأجانب	لعمل ثانى ثقبين لتجميع الرف الأوسط مع الأجانب	لعمل ثالث ثقبين لتجميع القاع مع الأجانب
البعد الأفقى (X) =	100	100	100
البعد الرأسى (Y) =	30	30 + 12	500 - 12,5
القطر (Diameter) =	8	8	8
العمق (Depth) =	15	15	15
المسافة بين الثقبين = (X step)	200	200	200
عدد مرات التكرار = (No of Repeats)	2	2	2



• المعايير الفنية المطلوب تدريب الطالب عليها :

- ١ . يجمع الأجزاء الخشبية للغرفة بالعمليات الصناعية المناسبة طبقا لأصول الصناعية .
- ٢ . يشطب الغرفة المطلوب تنفيذها فى ضوء المعايير الفنية .

ملحوظة : هذه العمليات قد تناولنها سابقا و يتم تنفيذها ضمن مراحل تنفيذ المنتج

مخرجات التعلم (استخدام الماكينات الحديثة في انتاج الاثاث الخشبي)

ج. 1-1	استخدام ماكينات النقر واللسان الأوتوماتيك في انتاج الاثاث الخشبي
ج. 1-2	استخدام ماكينات لصق الشريط والأحرف في انتاج الاثاث الخشبي
ج. 1-3	استخدام ماكينات الراوتر CNC في انتاج الاثاث الخشبي
ج. 1-4	استخدام ماكينات المقطع CNC في انتاج الاثاث الخشبي
ج. 1-5	استخدام ماكينات الصفرة الدولاب في انتاج الاثاث الخشبي
ج. 1-6	استخدام ماكينات التخريم الأوتوماتيك في انتاج الاثاث الخشبي

٣- مخرجات التعلم :

ج. 1-1 استخدام ماكينات النقر واللسان الأوتوماتيك في إنتاج الاثاث الخشبي

٤- معايير الاداء :

- ١ - يضبط ماكينة النقر الأوتوماتيك حسب الأبعاد المطلوبة في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- ٢ - ينفذ النقر المطلوب على ماكينة النقر الأوتوماتيك في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- ٣ - يضبط ماكينة اللسان الأوتوماتيك حسب الأبعاد المطلوبة في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- ٤ - ينفذ اللسان المطلوب على ماكينة اللسان الأوتوماتيك في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية

* استخدام ماكينة النقر الأوتوماتيك في إنتاج الاثاث الخشبي

* العمليات الفنية المطلوبه للتدريب عليها :

- ينفذ الطالب النقر العدل وفقا لاجراءات الأمن والسلامه المهنية
- ينفذ الطالب النقر المائل وفقا لاجراءات الامن والسلامه المهنية
- ينفذ الطالب الثقوب المختلفه وفق لاجراءات الامن والسلامه المهنية
- ينفذ الطالب عمل التفريغ للمفصلات بمختلف انواعها وفقا لاجراءات الامن والسلامه المهنية

* استخدام ماكينة اللسان الأوتوماتيك في إنتاج الاثاث الخشبي

* العمليات الفنية المطلوبه للتدريب عليها :

- يضبط طول الخدش المطلوب بواسطة الزاوية المدرجة
- يضبط سمك اللسان بواسطة عجلة الرفع والخفض لتحريك الدرافيل
- يضبط طول اللسان بواسطة صينية التقصيب
- ينفذ لسان عدل حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامه المهنية
- ينفذ لسان مائل حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامه المهنية
- ينفذ لسان مقلوب حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامه المهنية

اولا / ماكينة النقر الاوتوماتيك

مقدمة :

- تعتبر ماكينة النقر الاوتوماتيك من الماكينات الهامة فى صناعة وتنفيذ الاثاث الخشبى المختلفة

هـ -الاستخدامات :

تستخدم ماكينة النقر الاوتوماتيك فى عمليات النقر المختلفه (عدل - مائل) عمل الثقوب المختلفه - عمل تفريغ للمفصلات بمختلف انواعها..... الخ .



المواصفات الفنية :

- أقصى طول للنقر 120 مم + (نصف قطر البنطة x 2)
- أقصى عمق للنقر 50 مم
- الصينيه يمكن أن تميل حتى 20 درجة
- أقصى قطر لسلح البنطه 50 مم
- الحركه الرأسية للصوانى 100 مم
- قوة المحرك الكهربائي 2 حصان
- قوة المحرك الكهربائي للحركة الترددية 2/1 حصان
- يعمل على تيار كهربائي 380 فولت 3 فاز 50 ذبذبة .
- سرعة دوران عمود البنطة 9500 لفة / دقيقة
- الماكينة مصنعة طبقا للمواصفات القياسية الأوربية CE
- جسم الماكينة مصنع من الصلب السميك الملحوم كهربائيا و المقاوم للأجهاد و معالج حراريا .
- قرص الترابيزة الأثنتين مصنعة بالكامل من الحديد الزهر .
- الحركة الترددية لعمود البنطة مع الجلب تنزلق علي دلائل من الصلب المجلخ .
- سرعة ترددية عالية لضمان الحصول علي جودة عالية و أقصى إنتاجية وبت التحكم فيها عن طريق إنفرتر.
- سهولة في ضبط عرض النقر بفضل عداد ميكانيكي بدون استخدام أي أدوات أو مفاتيح .
- إمكانية ضبط مسافة المشوار بين القرصة و عمود دوران البنطة طبقا لطول البنطة .

* أهم أجزاء الماكينة :

* جسم الماكينة.

يصنع جسم الماكينة من الحديد الزهر والصاج الصلب ويثبت الجسم على قاعدة خرسانية بواسطة أربعة مسامير جاويط لمنع الاهتزازات اثناء عمليات التشغيل .

٦ - الموتور : يوجد عدد 2 موتور الاول لدوران عمود البنط - الثانى لدوران الحدافة .

٧ - العربة الترددية.

تصنع من الحديد الزهر وتثبت بالجزء العلوى لجسم الماكينة عن طريق جرايد معدنية (قضيب معدنى) وتتحرك بطريقه تردديه بواسطة ذراع مثبت بقرص يعمل بطريقه لامركزيه بواسطة (حدافه) ويتم تحديد عرض النقر من خلالها ومثبت بالعربة عمود مصنوع من الصلب المقاوم للصدأ وبنهايتى العمود ظرف بكل طرف لتثبيت البنط عليها



٨ - عدد 2 فرش (سطح متحرك . عربة) .

يصنع من الحديد الزهر ويثبت بجانبى جسم الماكينة بمواجهة العمود عربه مقابل كل ظرف ويتحركا بالتناوب وذلك عن طريق ضغط الزيت والهواء ويمكن التحكم فى سرعة حركة العربة لتناسب مع سرعة عدد لفات البنطة حتى لا تودى الى كسرها وذلك بالتحكم فى كمية الضغط الداخلة للبستم .

كما يوجد بها مسمار يصل الى سويتش العربة (الحساس) وذلك لضبط عمق النقر من خلال فك وربط المسمار
كما يوجد عدد 2 سويتش للتحكم فى ضبط ضغط الهواء + الزيت (لدفع او رجوع العربة للخلف - لتغذية العربة - الفتيلة)

و يوجد بها أيضا منقلة لميل العربة بالزاوية المطلوبة لعمل نقر مائل


ويتم تحديد عمق النقر من خلالهما وتثبت عليهما قطعة الشغل بواسطة فتيلة يوجد بها عدد 2 بستم يمين ويسار جسم الماكينة يعمل بضغط الهواء وهو مثبت أعلى العربة المتحركة ويستخدم للضغط بأحكام على الاجزاء الخشبية المراد نقرها وهو عبارة عن زراع مثبت به بستم ، و يوجد بداخل البستم اولسيه قد يتعرض للكسر احيانا لذا فى حالة عدم نزوله تأكد من عدم انقطاع الاولسيه



٩ - ضبط الماكينة لعمليات التشغيل : على (مقاس / طول النقر - عمق النقر المطلوب)

1 - ضبط العمق .

- اضبط العمق عن طريق التحكم فى مشوار العربيه (السطح المتحرك) وذلك بتحديد طول الاكس الصلب الموجود اسفل السطح حسب عمق النقر المطلوب ويختلف مقاس عمق النقر حسب نوع المشغولة.
- **البسائم :** يتم ضبطها لتكون على استقامة واحدة .



2 - ضبط عرض النقر:



• أولا : ضبط الحداقة :

- اضبط عرض النقر حسب العرض المطلوب بواسطة العربيه الترددية
- أفتح الباب الخلفي للماكينة .
- قم بفك الصامولة الموجود أعلى الحداقة .
- حرك وضع مركز الذراع المتصل بالعربة الى مركز الطارة اللامركزية (الحداقة) بواسطة العداد المتصل بعمود فتيل بجانب الحداقة الذى يعمل على تحريك الذراع عن طريق فكه أو ربطه الى الداخل والخارج لضبط طول مشوار النقر المطلوب .
- علما بأنه كلما اقترب مركز الذراع من مركز الطارة تقل الحركة الترددية والعكس كلما ابتعد مركز الذراع ويختلف مقاس عرض النقر من مشغولة لآخرى حسب عرض اللسان
- أربط المسمار اعلى الحداقة
- اختبر ضبط مشوار الحداقة بلفها يدويا .



جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt

- **مثال :** إذا كان طول مشوار النقر 6 سم يخصم سمك قطر البنطة من الطول ويقسم الباقي على 2 = الناتج المطلوب ضبط العداد عليه .
- يمكن ضبط العداد المتصل بعمود فتيل بجانب الحدافة على zero لعمل ثقب فقط خاص بالكوايل .




3- ضبط سمك النقر .

- حدد قطر البنطة المناسب لسمك النقر المطلوب
- تأكد من تثبتت البنطة جيدا فى الظرف

4- ضبط مكان النقر.

- اضبط مكان النقر حسب علامات التشغيل
- ضع مصد ثابت على السطح المتحرك (العربة المتحركة)
- حرك السطح الى اعلى واسفل بواسطة طاره موجوده
- اسفل السطح المتحرك
- حدد مكان النقر حسب الابعاد المطلوبه



طارة لرفع وخفض العربة المتحركة

• مؤشر ضغط الهواء :


- أضبط قوة الضغط عند 4.5 بار لاحكام تثبيت المشغولة
- ملحوظة :** اختبر كل ما سبق على قطعه شغله للتأكد من صحة المقاسات

• البلف :

- يوجد على جانبى جسم الماكينة أسفل مؤشر ضغط الهواء ،
- أفتح **البلف** لتفريغ بخار الماء المتجمع
- لسهولة مرور ضغط الهواء عبر الخراطيم



١٠ - طريقة التشغيل :



- اتخذ اجراءات الامن والسلامه المهنيه
- ضع علامات التشغيل على قطعة الشغل المطلوب تنفيذ النقر عليها
- ثبت قطعة الشغل على العربيه بواسطه الفتيله
- حدد قطر البنطه حسب السمك المطلوب
- ركب البنطه بالظرف وتاكد من تثبيتها جيدا
- اضبط عرض النقر المطلوب بواسطه الحدافه وضع مصد على العربيه
- اضبط عمق النقر بواسطه الاكس الموجود اسفل العربيه
- اضبط مكان النقر بواسطه العجله الموجوده اسفل العربيه
- نفذ عملية النقر بالدقة المطلوبة ووفقا لتعليمات التشغيل
- ارفع قطعة الشغل من على العربيه بعد التاكد من انتهاء عملية النقر
- اضغط على زر ايقاف الماكينه ولا تتركها حتى تتأكد من ايقافها تماما
- نظف الماكينه من مخلفات التشغيل بعد الانتهاء من عملية النقر

١١ - احتياطات الامان التي يجب مراعاتها عند ضبط وتشغيل الماكينه :

- اتخذ اجراءات الامن والسلامه المهنيه المتبعه لتنفيذ عمليات التشغيل
- ارتدى مهمات الحماية الشخصية
- تأكد أن جميع الخزانات الكهربائية مغلقة بأحكام ضد الغبار.
- تأكد من عدم وجود ثقبوب بالخرائطيم الموصله للهواء والزيت
- تأكد من ضبط وتوصيل خراطيم الهواء لضبط الضغط عند 4.5 بار لاحكام تثبيت المشغولة قبل بدء عمليات التشغيل
- تأكد من ضبط وتوصيل خراطيم الزيت لتزيت الجرايد للتحكم فى سرعة العربيه .
- يجب الاحتياط عند ارتفاع درجة حرارة البنطه
- الابتعاد عن جميع الاجزاء المتحركه قبل الضغط على زر التشغيل
- يراعى العمل على سطح عربيه واحده اثناء التشغيل
- العمل على الماكينه وفقا لتعليمات التشغيل
- تجنب تثبيت قطعة الشغل باليد
- استخدام الفتيله (البستم)
- لاترك الماكينه قبل التاكد من توقفها عن العمل
- نظف الماكينه من مخلفات التشغيل أول بأول .

• * **الخطأ الفني الذي تطرأ أثناء عمليات التشغيل :**



- عدم سن وصيانة الحد القاطع للأسلحة المستخدمة
- عدم التأكد من ضبط ضغط الهواء عند 4.5 بار
- وجود هواء في ضغط الزيت
- قوة ضغط الزيت غير مضبوط .
- **البساتم** ليست على استقامة واحدة
- عدم التأكد من تثبيت قطعة الخشب على القرصه بالفتيله
- اجراء عملية النقر قبل التأكد من سرعة الدوران

١٢ - **الصيانة :**

- سن الحد القاطع من أن لآخر .
- ضع الزيت عند الحاجة
- تشحيم الاجزاء المتحركة
- ازالة اثار مخلفات عمليات التشغيل اول بأول .

تابع أولا / ماكينة التلسين الاوتوماتيك

١٣ - مقدمة :

- تعتبر ماكينة التلسين هي احد الماكينات المستخدمة في تجميع قطع الاخشاب وتعتبر هذه الطريقة من طرق الانتاج الجيده وتدل على جودة العمل

١٤ - أوجه الاستخدام :

- لتشكيل الالسن المستخدمة في تعايشق النقر واللسان لتجميع الأجزاء الخشبية



المواصفات الفنية :

- أقصى عرض للسان 15 مم + (نصف قطر البنية 2 ×)
- أقل/أقصى طول للسان بالسكينة الموردة مع الماكينة 10- 45 مم
- يمكن تنفيذ اللسان بطول حتى 90 مم بدلا من 45 مم
- (و ذلك باستخدام سكينة خاصة أختياريا عند الطلب و بسعر خاص)
- أقصى إنتاجية للماكينة 12 لسان / دقيقة
- أقصى سمك للسان 42 مم
- سرعة التشغيل 12 لسان / الدقيقة
- **الصين** يمكن أن تميل حتى 15 درجة
- سرعة العامود حامل السكينة 6000 لفه / دقيقة
- قوة المحرك الكهربائي الخاص بإدارة السكينة 5 حصان
- **قوة المحرك الكهربائي الخاص بالحركة الدائرية للسكينة 1 حصان**
- المحركات تعمل على تيار كهربائي 380 فولت 3 فاز 50 ذبذبه

اهم اجزاء الماكينه :

١٥ - جسم الماكينة و القرص :

- مصنوعة بالكامل من الحديد الزهر مما يعطي ثباتا للماكينة و يمنع اهتزازها أثناء التشغيل كما يمكن الاستغناء عن ضرورة تثبيت الماكينة بالأرضية .
- القرص مصنعة بالكامل من الحديد الزهر .
- جميع الأجزاء الداخلية من الصلب و الزهر و السبائك المعدنية ذات الخواص الميكانيكية وليست من اللدائن البلاستيكية .



١٦ - القاعدة :

- مصنوعة من الحديد الزهر المسبوك ومعدة لحمل باقى اجزاء الماكينه عليها (جسم الماكينه) .





2- الموتور :

- هو من اهم اجزاء الماكينه ويتم تشغيله بالطاقة الكهربيه وينقل منه الحركة الى باقى الاجزاء من خلال السيور


3 - القرصه :

- مصنوعة من الحديد الزهر ومثبت عليها مسطره مدرجه لتحديد طول اللسان القرصه




4- الفتيله :

- تستخدم لتثبيت قطع الاخشاب على القرصه لاجراء عملية التلسين الفتيله



٥ - مجموعة تشكيل اللسان :



- تتكون من اثنين درفيل
- الدرفيل العلوى متحرك على عجله للرفع والخفض لتحديد سمك اللسان ومثبت عليه اثنين كستير ومحزه
- الدرفيل السفلى ثابت ومثبت عليه اثنين كستير ومحزه
- صينيه التقصيب مثبتة على نهاية الدرافيل لتحديد طول اللسان

6 - عجله لتحريك مجموعة تشكيل اللسان :

- تستخدم لتحريك الدرفيل العلوى والسفلى لتحديد سمك اللسان حسب السمك المطلوب

١٧ - لوحة المفاتيح : تستخدم لتشغيل الماكينة



• عجلة (طارة)

- لعمل خدش ولسان مائل "




• العمليات الفنية المطلوبة للتدريب عليها :

- اضبط طول الخدش المطلوب بواسطة الزاوية المدرجة
- اضبط سمك اللسان بواسطة عجلة الرفع والخفض لتحريك الدرافيل
- اضبط طول اللسان بواسطة صينية التقصيب
- نفذ لسان عدل حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامة المهنية
- نفذ لسان مائل حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامة المهنية
- نفذ لسان مقلوب حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامة المهنية

• من أهم مميزات الماكينة

- بماكينة التلسين الاتوماتيكية يمكن عمل أي نوع من الألسن الملفوفة الأحرف بأي زاوية ميل و حتى اللسان الرأسي .
- الحركة الدائرية للسلاح القاطع (الربع) حول اللسان يتم بشكل ميكانيكي و مستمر .
- يمكن في ثواني معدودة ضبط سمك ، عرض و زاوية ميل اللسان بدون الحاجة لإيقاف الماكينة .



- يتم التحكم في الحركة التبادلية للقرص بواسطة أسطوانة هيدروليكية واحدة مما يضمن الوضع المضبوط للسان
- الماكينة مزودة بنظام لمنع التشليح (لفة كاملة وربع لفة إضافية للسكينة) .
- الحركة المستمرة للرأس ، و الدقة العالية للماكينة وثباتها و التحكم الهيدروليكي لحركة القرص يعطي أعلى إنتاجية .

*** طريقة الضبط والتشغيل :**

- ضع علامات التشغيل على قطعة المشغولة المطلوب تلسينها
- اضبط سمك اللسان حسب السمك المطلوب من خلال تحريك عجله رفع وخفض الدرفيل العلوى
- حدد طول الخدش من خلال الزاويه الموجوده على القرصه
- حدد طول اللسان من خلال ضبط صينية القطع على الطول المطلوب
- اضغط على زر التشغيل
- ضع قطعة المشغوله على القرصه وثبتها بواسطة فتيلة التثبيت
- نفذ عملية التلسين حسب علامات التشغيل وفقا لاجراءات الامن والسلامه المهنيه
- اضغط على زر ايقاف الماكينه بعد الانتهاء من أجراء العملية المطلوبة

*** الأحتياطات التى يجب اتباعها عند العمل على الماكينه :**

سبق ذكرها فى الماكينه السابقه

*** الأخطاء الفنيه :**

سبق ذكرها فى الماكينه السابقه

• الصيانه :

سبق ذكرها فى الماكينه السابقه

*** مخرجات التعلم :**

ج. 1-2 استخدام ماكينات لصق الشريط والأحرف في إنتاج الاثاث الخشبى

*** معايير الاداء :**

- 1- يضبط ماكينة لصق الشريط للأحرف في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- 2- ينفذ عمليات اللصق باستخدام ماكينة لصق الشريط للأحرف في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية

• العمليات الفنية المطلوبه للتدريب عليها :

- اتخاذ اجراءات الامن والسلامه المهنيه
- ضبط سمك الشريط المطلوب بضبط المقشطه من لوحة التحكم
- ضبط سكينه القطع على الطول المطلوب
- ضبط السخانات على درجه الحرارة حسب طبيعىة الجو صيفا 140 درجه مئوية - شتاء 180 درجه مئوية
- اختيار الشريط المناسب لنوع الالواح المطلوب لصقها
- نفذ عمليه لصق الشريط على الاحرف العدله والمائله

ثانيا / ماكينة لصق الشريط والأحرف الأوتوماتيك

• مقدمة :

- تستخدم ماكينة لصق الشريط في لصق الأحرف للالواح المصنعة والمغطاه بطبقة من القشره الطبيعيه او الاكليك اوالميلامين.....الخ
ويوجد منها انواع متعدده حسب احتياجات العمل المطلوبه عليها
- إن ماكينة لصق قشاط ذات خاصية لف أركان الشغلة و التي تعطيك نتائج نتائج ذات جودة عالية لقطعة المنتج.
- فأنها تستخدم الشرائط علي شكل لفائف حتي سمك 3 مم و تستخدم شرائط علي شكل سدائب حتي سمك 4 مم.
- هذه الماكينة مجهزة بخزان للغراء الحراري الحبيبات سعة 1.2 كجم و بوحدة إذابة أولية و نظام تغذية أوماتيكي و مقطع لنهايات الشريط و تخديم للأحرف و تنظيف و تلميع للشريط.
- و هي مزودة بوسائل سهلة للضبط و التشغيل بمؤشرات رقمية و كذلك بشاشة تعمل باللمس (عند الطلب) توضح كافة العمليات مثل أحدثيات التشغيل بواسطة PLC و التحكم في درجة الحرارة و بذلك تسمح بثبات ظروف التشغيل مما يؤدي بالضرورة بالارتفاع بجودة المنتج و أيضا ما يحقق توفير في الوقت و الاستهلاك.
- أنها الاختيار الأمثل لتعظيم قيمة أستثمارك و الأخذ بمصنع و بجودة منتجك إلي المستوي الأعلى.





جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt

• أهم اجزاء الماكينة:

١ - جسم الماكينة :

- مصنوع من الحديد الزهر المسبوك ومعد لحمل باقى الاجزاء عليه ويوجد مقاسات مختلفه لجسم الماكينة حسب عدد مراحل العمل عليها



٢ - لوحة التحكم :

- وهى التى يتم ضبط جميع العمليات من خلالها وتنفيذها

3- مفتاح الاداره :

- وينقسم مفتاح الاداره الى ثلاث اجزاء لتشغيل كلا من :



مفتاح التشغيل والإيقاف



مفتاح التشغيل والإيقاف



• القرصة :

- اضبط القرصة حسب المشغولة



افتح دليل القرصة الاضافية حسب المشغولة

درافيل السحب :



= وتقوم بعمل سحب قطعة المشغولة وتوصيلها الى
خزان الغراء والمرور على عمود محور لصق
الشريط ويتم عمل القشط اثناء السحب

وحدات التشغيل :

وحدة أستبدال الحرف :



- مزودة بعدد (2) موتور كهربى قدرة 1.1 ك . وات.
- مركبة قبل وحدة التفرية فزالة حتي 1 مم لأستبدال
حرف الشغلة لضمان حرف عدل و مستوي تماما و
علاج أي عيوب قد تكون ناتجة من عيب في التقطيع
أو شردمة في الحرف.
- مزودة بوسيلة ضبط عالية الدقة لضمان وضعية أسلحة
- القطع في منتصف سمك الشغلة .

● جهاز نقل الحركة :

- ييتحرك على تروس لنقل الحركة



جهاز نقل الحركة


● وحدة التفرية تتكون من :

- * وعاء غراء ذات تسخين سريع تستخدم غراء EVA.
- * سعة وعاء الغراء 1.2 كجم.
- * حلة الغراء مبطنة بالتفلون لسهولة تغيير الغراء
- * جهاز لقص الزيادات الطولية للشرائط بحد أقصى للسمك 3 مم
- * حامل لفات الشرائط ذو قطر كبير للشريط بحد أقصى للسمك 3 مم
- * درافيل لضغط الشريط على الحروف تعمل بالهواء المضغوط



• **المقص والمقشطه :**

- ويقوم المقص بتحديد طول الشريط المطلوب ويتم التشطيب بواسطة المقشطه على السمك المطلوب



• **وحدة ازالة الزيادات الطولية :**

- * مزوده بصوتور كهربى من النوع الذى يعمل بالتردد العالى
- * قوة المحرك الكهربى 2.2 ك . وات
- * الأجزاء الدواره مزوده برلمانات بلى لضمان عدم التآكل ولتوفير الدقه المستمره فى التشغيل



• **وحدة ازالة الزيادات العرضيه (أعلي و أسفل الشغلة):**

- * مزوده بعدد (2) موتور كهربى من النوع الذى يعمل بالتردد العالى .
- * قوة المحرك الكهربى 0.37 ك . وات .
- * نظام نسخ لنتبع سطح الشغله
- * الوحده توردد بعدد (2) سكينه 1/4 دائره R:2mm




- وحدة لف الأركان:



- * تسمح بتخديم الشريط لأحرف الأركان لقطعة الشغل للشريط حتى سمك 3 مم و سمك الشغلة حتى 45 مم و بنفس سرعة التغذية.
- * مزوده بموتور كهربى من النوع الذى يعمل بالتردد العالى .
- * قوة المحرك الكهربى 0.37 ك . وات .
- * نظام نسخ لتتبع سطح الشغله .

- وحدة قشط الأحرف:



- * لتشطيب القواشيط الـ PVC/ABS .
- * تضمن عدم وجود أي أثر للريجة في تخديم القشاط .
- * نظام نسخ لتتبع سطح الشغله

- وحدة فرش تلميع:






- * مزوده بعدد (2) موتور كهربى لتنظيف و تلميع القشاط و إعادة اللون الأصلي للشريط.
- * قوة المحرك الكهربى الواحد 0.12 ك . وات




جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt

أولا / طريقة الضبط لعمليات التشغيل :


- ضبط امبير ضغط الهواء .



أضبط الارتفاع حسب عرض الشريط



مرر الشريط عبر البكرات






جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt

• طريقة التشغيل :

- اتخاذ اجراءات الامن والسلامه المهنيه
- حدد الشريط المناسب لنوع ومقاسات الالواح المطلوب لصقها
- اضبط المقشطه على سمك الشريط المطلوب عن طريق لوحة التحكم
- أضبط سكينه القطع على الطول المطلوب
- أضبط السخانات على درجه الحرارة حسب طبيعیه الجو (140 درجه مئوية صيفا - 180 درجه مئوية شتاء) .
- نفذ عمله لصق الشريط على الاحرف العدله والمائله




طريقة لصق شريط بقرصة بها دوران



الوضع التشريحي للجسم أثناء لصق الشريط



مقشطة



مقص

دواسه



ازالة الزيادات بطريقة يدوية باستخدام أزميل عريض

* الاحتياطات التي يجب اتباعها عند العمل على الماكينة :

سبق ذكره في ماكينة النقر

* الاحطاء الفنيه :

سبق ذكره في ماكينة النقر

• الصيانه :

سبق ذكره في ماكينة النقر

*** مخرجات التعلم :**

ج. 1- 3 استخدام ماكينات الراوتر CNC فى انتاج الاثاث الخشبى

*** معايير الاداء :**

- 1- يضبط ماكينات الراوتر CNC فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- 2- يحدد البنط وأسلحة التشكيل حسب التصميم المطلوب فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- 3- ينفذ عمليات الإنتاج باستخدام ماكينات الراوتر CNC فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية

• اهم العمليات التى يتم تدريب الطالب عليها :-

- ١ - تأكد من ضبط الماكينة من حيث الوصلات الكهربائية ووصلات الكمبيوتر بالماكينة
- ٢ - تأكد من انواع البنط المستخدمة فى عمليات التشغيل .
- ٣ - ركب البنطة المستخدمة وتأكد من احكامها جيدا .
- ٤ - ثبت اللوح الخشبى جيدا حسب الابعاد التى التى تحديدها الماكينة (بواسطة مسمار البرمة).
- ٥ - اضبط المسافة المطلوبة بين البنطة واللوح حسب العمق المطلوب .
- ٦ - قم بعملية تشغيل مبدئى للتأكد من تنفيذ العملية كاملا.
- ٧ - قم بتنفيذ العملية كاملا .

ثالثا / ماكينة راوتر CNC

● مقدمة :

- تختلف ماكينات التحكم الرقمى الالكتروني CNC من حيث التطبيقات المتعددة ، والتي تقوم بادائها بدا بعمليات التقطيع مرورا بلاشكال الهندسية والزخرفية ، ويوجد منها نوعان :-

2D - ١

3D - ٢



● اهم استخدامات الماكينة : 2 D

- تستخدم ماكينة الراوتر فى مجالات متعددة منها:-
- ١ - انتاج ديكورات خشبية.
- ٢ - انتاج الاثاث المنزلى والمكتبى
- ٣ - فى عمل زخارف وحشوات على اسطح الابواب.
- ٤ - وعمل تصميمات هندسية وزخرفية على اسطح المشغولات الخشبية مثل الدلف وواجهة الادراج.
- ٥ - عمل الثقوب واماكن تفريغ لتركيب المفصلات بانواعها.

● اهم استخدامات الماكينة : 3 D

- ١ - فى عمل حفر لتصميم الاشكال للابواب .
- ٢ - عمل تصميمات حشوات الابواب والدلف .
- ٣ - عمل جميع انواع الحلايا والكرانيش وشغل الاويما.

• **بعض مزايا ماكينة الـ CNC:**

- ١ - تقليل الزمن الضائع بدون انتاج فعلى للماكينة .
- ٢ - إنتاج أعداد كبيرة من منتج متماثل على مدار اليوم .
- ٣ - زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العامل .
- ٤ - القدرة على تنفيذ العمليات بدقة عالية وسرعة في الوقت
- ٥ - القدرة على تنفيذ عمليات متماثلة بطريقة 2 D
- ٦ - القدرة على تنفيذ المجسات ثلاثى الابعاد بطريقة 3 D

• **المواصفات الفنية لماكينه الراوتر CNC**

- **مقاساتها :** منها مقاسات مختلفة وهى :

(400*200 - 300*150 - 250* 150 - 250*130)

- ١ - **سرعه الماكينة :** تقريبا (42 متر / الدقيقة)
- ٢ - **قوة الموتور :** 6 حصان
- ٣ - **سرعة دوران الموتور :** من (15000:18000 لفه / الدقيقة) .
- ٤ - **تبريد الموتور :** يتم عن طريق الهواء
- ٥ - **المصدر الكهربى اللازم :** (3 فاز - 380 فولت) .
- ٦ - **التحكم :** يتم التحكم بلوحه الكترونيه يدويه (ريموت كنترول) .

• أهم اجزاء الماكينه :-

اولة / الأجزاء ميكانيكية .

وهى عبارة عن شاسيه الماكينه والقرصة/ الطبلية، والجزء العلوي يسمى الرأس (الراوتر) الذى يدور حركه دائريه ويحرك حركه خطية فى اتجاهات ثلاثة وهى (Z - X - y) :-
y / . وهى حركة للأمام والخلف .
X / . وهى يمين وشمال .
Z / . وهى للتحكم فى راس الراوتر فوق وتحت .

ثانيا / الأجزاء الكهربائية :-

وهى المحرك الرئيسي الراوتر وهى فيها دوائر كهربائيه وتتحرك عن طريق جهاز التحكم اليدوي (ريموت كنترول) .

ثالثا / التحكم :-

عبارة عن البرنامج الذى يتم تنفيذه على برنامج تصميم الرسومات (برنامج ارت كام Artcam) او برنامج (كام كام / Camcam) وذلك عن طريق نقله إلى جهاز الحاسب بالماكينه بواسطه فلاشه محمله بالتصميم المطلوب تنفيذه.

رابعا / الحاسب :-

عبارة عن شاشة الكترونيه للتحكم فى الزمن المحدد ، وإبعاد التصميم طولاً وعرضاً ، والعمق والارتفاع ، والسرعه ، من خلال ازرار تحكم عن طريق جهاز التحكم اليدوي ريموت كنترول .

خامسا / الطاولة / القرصة :

- مغطاه بطبقة حماية للجزء المعدنى .
- يجب ضبطها على ميزان المياه قبل عمليات التشغيل .

الطاولة / القرصة



سادسا / البنط / الريشة :-

يختلف مقاسات البنط / الريشة حسب الاستخدام ومقاساتها :-
(6 مم . 8 مم . 10 مم . 12 مم . 14 مم . 16 مم . 18 مم . 20 مم) .



*** طريقة التشغيل على الماكينه وفقا لقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية :**

- 1- قم بعمل التصميم والرسم المطلوب تنفيذه على برنامج ارت كام " Artcam " .
- 2- حمل التصميم المطلوب تنفيذه بواسطه فلاشه لنقل البيانات على الماكينة.
- 3- تأكد من تحديد الابعاد من حيث الطول والعرض والعمق.
- 4- حدد البنط المستخدمة في تنفيذ التصميم المطلوب الذى تم تغذيته بالماكينة .
- 5- احكم تثبيت البنطه المطلوبه في ظرف ماكينة الراوتر.
- 6- أفتح أمر التشغيل لعمل الماكينه بواسطه الروموت كنترول (التحكم اليدوي) .



بعض عمليات التشغيل



*** الاحتياطات التي يجب اتباعها عند العمل على الماكينة :**

١ - تأكد من احكام تثبيت البنته .

سبق ذكرها فى ماكينة النقر

• الاطفاء الفنيه :

سبق ذكرها فى ماكينة النقر

• صيانته الماكينه:

- ١ - أجرى عمليات الصيانة مرة واحدة في الأسبوع ،
- ٢ - استخدم مكنسة كهربائية لنفث الغبار والأوساخ من الماكينة ،
- ٣ - تأكد أن جميع الخزانات الكهربائية مغلقة بأحكام ضد الغبار.
- ٤ - نظف قضبان التوجيه بشكل منتظم وتشحيمها بشكل متكرر
- ٥ - إضرف زيت التشحيم ، وضمان التشحيم حسب الحاجة
- ٦ - نظف المحرك لتشحيمه على أساس منتظم حتى يتمكن الجهاز من السير في وضع أفضل .

باقى الإجراءات سبق ذكرها فى ماكينة النقر

*** مخرجات التعلم :**

ج. 1- 4 استخدام ماكينات المقطع CNC فى انتاج الاثاث الخشبى

٧- معايير الاداء :

- 1- يضبط ماكينات المقطع CNC فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- 2- ينفذ عمليات الإنتاج باستخدام ماكينات المقطع CNC فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية .

٢- اهم العمليات التى يتم تدريب الطالب عليها :-

- ١ - فصل الألواح حسب المقاسات المطلوبة
- ٢ - يقطع الألواح حسب المقاسات بدقة عالية
- ٣ - يجرى عمليات القطع الطولى والعرضى فى وقت واحد
- ٤ - يجرى القطع المائل حسب درجة الميل بالدقة المطلوبة

٩- ملحوظة : هذه العمليات يتم تنفيذها ضمن مراحل تنفيذ المنتج

رابعاً / ماكينة المقطع CNC

• تعريف الماكينة :

هى من مجموعة ماكينات CNC التحكم الرقمى وهى واحدة من الات القطع التى يتم التحكم بها بواسطة الكمبيوتر .
كما انها تقوم بتقطيع الاخشاب بدقة عالية
كما انها تقوم بانتاج كمى يساعد فى توفير الوقت والجهد

• استخدامات ماكينة القطع.

- ٥ - تفصيل الالواح حسب المقاسات المطلوبة
- ٦ - تقطيع الالواح حسب المقاسات بدقة عالية
- ٧ - تقوم بالقطع الطولى والعرضى فى وقت واحد
- ٨ - تقوم بعمل القطع المائل حسب الدرجة المطلوبة



ملحوظة : هذه العمليات يتم تنفيذها ضمن مراحل تنفيذ المنتج



• اهم أجزاء الماكينة :-

0



Max. cutting length	2780 mm
Max. cutting thickness	95mm
Max. cutting speed	80m/min
Main saw blade diameter	Φ380/400mm
Main saw shaft diameter	Φ60mm
Main saw shaft speed	4800rpm
Slot saw blade diameter	Φ180mm
Slot saw shaft diameter	Φ30mm
Slot saw shaft speed	6500rpm
Saw carrier forward speed	0-80m/min
Saw carrier backward speed	0-100m/min
Sawing motor power	16kw
Saw carrier driving motor power	2.2kw
Pneumatic holding grippers	8 pcs
Automatic feeding speed	80m/min
Automatic feeding motor power	1.5kw (Sevro motor)
Air folating table	3pcs
Table height	960mm
Floating fan power	2.2kw
Working pressure	5-7kg/cm ²
Total power	21.9kw
Net weight	4500KG
Overall size	5170*5900*1800mm

• بعض مزايا ماكينة الـ CNC

- ١ - تقليل الزمن الضائع بدون انتاج فعلى للماكينة .
- ٢ - إنتاج أعداد كبيرة من منتج متماثل على مدار اليوم .
- ٣ - زيادة دقة التصنيع والتقليل من الأخطاء التي يقع فيها العامل .
- ٤ - القدرة على تنفيذ العمليات بدقة عالية وسرعة في الوقت .

• طريقة ضبط وتشغيل الماكينة وفقا لقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية :-



- ١ - حدد المقاسات من حيث الطول والعرض على لوحة التحكم الرقمي .
- ٢ - حدد عدد القطعيات المطلوب تنفيذها على لوحة التحكم الرقمي .
- ٣ - أضبط درجة بروز السلاح الماكينة بنسبة مناسبة لعملية القطع .
- ٤ - اضبط زاوية القطع على الزاوية المطلوبة
- ٥ - ثبت المشغولة جيدا قبل اجراء عملية القطع
- ٦ - اتخذ الوضع التشريحي المناسب للجسم اثناء اجراء اجراء عمليات القطع المختلفة وفقا لتعليمات التشغيل
- ٧ - ابدأ فى اجراء عمليات القطع المختلفة وفقا لتعليمات التشغيل مراعى اصول الصناعة
- ٨ - أفصل التيار عن الماكينة
- ٩ - نظف الماكينة من اثار عمليات التشغيل .



*** الاحتياطات التي يجب اتباعها عند العمل على الماكينة :**

١ - تأكد من احكام تثبيت البنطه .

سبق ذكره ا فى ماكينة النقر

• الاطاء الفنيه :

سبق ذكره ا فى ماكينة النقر

• صيانته الماكينه :

- ١ - أجرى عمليات الصيانة مرة واحدة في الأسبوع ،
- ٢ - استخدم مكنسة كهربائية لنفث الغبار والأوساخ من الماكينة ،
- ٣ - تأكد أن جميع الخزانات الكهربائية مغلقة بأحكام ضد الغبار.
- ٤ - نظف قضبان التوجيه بشكل منتظم وتشحيمها بشكل متكرر
- ٥ - إضف زيت التشحيم ، وضمان التشحيم حسب الحاجة
- ٦ - نظف المحرك وتشحيمه على أساس منتظم ليتمكن الجهاز من السير في وضع أفضل .

باقى الإجراءات سبق ذكره ا فى ماكينة النقر

*** مخرجات التعلم :**

ج. 1- 5 استخدام ماكينات الصنفرة الدولاب في انتاج الاثاث الخشبى

*** معايير الاداء :**

- 1- يضبط ماكينات الصنفرة الدولاب فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
- 2- يحدد نوع ودرجة سير الصنفرة حسب المنتج المطلوب فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة
- 3- ينفذ عمليات الإنتاج باستخدام ماكينات الصنفرة الدولاب فى ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية

• العمليات الفنية المطلوب التدريب عليها:

- صنفرة وتنعيم وصقل لجميع أسطح المشغولات الخشبية .

ملحوظة : هذه العمليات يتم تنفيذها ضمن مراحل تنفيذ المنتج

خامسا / ماكينة الصنفرة الدوLAB

مقدمة :

- في العديد من مجالات مهنة النجارة توجد علاقة مباشرة بين نوعية المنتج المكتمل والتشطيب النهائي الذي يتميز به المنتج، نظراً لأهمية التشطيب والصقل الدقيق، فلقد تم تصميم العديد من آلات الصنفرة الرملية الثابتة ؛ لأداء المهام والأغراض المطلوبة ، ومنها تنعيم وصقل أسطح المشغولات وعمل بعض الشطفيات الناعمة في حواف المشغولات.

• أوجه الاستعمال:

- تستعمل هذه الماكينة في صقل وتنعيم أسطح المشغولات الخشبية بحيث تكون جاهزة لعملية الدهان.



*** المواصفات الفنية :**

- أقصى عرض للتشغيل 1350 مم
- يمكن تشغيل قطع ذات سمك يتراوح بين 4 و 170 مم
- قوة المحرك الكهربى للرأس الأولى 30 حصان
- قوة المحرك الكهربى الخاص بتشغيل الرأس الثانى والثالث 20 حصان
- الماكينه تعمل على تيار كهربى 380 فولت 3 فاز 50 ذبذبة
- سرعات التغذية 4.5- 9 متر/ دقيقة
- الماكينه تحتاج الى هواء مضغوط للتشغيل 6 جوى

*** الماكينه مزوده بامكانية التحقق من سلامة أداء الأجهزة الآتية عن طريق لوحة التحكم :**

- * سويتشات الطوارئ
- * الأوفر لود الخاص بحماية المحرك الرئيسى ضد زيادة الحمل
- * درجة الهواء المضغوط
- * سمك تيل فرامل إيقاف رءوس التشغيل

*** الماكينه مزوده بفرمله أتوماتيكيه لإيقاف دوران رءوس التشغيل فى الحالات الآتية :**

- * قطع سير السنفره
- * انخفاض قوة شد سير السنفره
- * تحرك سير السنفره الى أى جانب
- * عدم كفاية الهواء المضغوط الداخلى الى الماكينه
- * فتح الأبواب الرئيسيه لرءوس التشغيل
- * زيادة الحمل على المحرك الرئيسى
- الماكينه مزوده بفرامل أتوماتيكيه لإيقاف السريع لرءوس التشغيل .
- الماكينه مزوده بسويتش خاص لحمايه المحرك الرئيسى عند انقطاع التيار أو زيادة الحمل
- الماكينه مزوده بذراع خاص من الناحيه الأماميه لإيقاف التغذية عند الطوارئ
- الماكينه مزوده بسويتشات خاصه على الناحيه الأماميه والخلفيه لقطع التيار عن الماكينه عند الطوارئ

- مفتاح ستار/ دلتا أتوماتيكى للمحرك الرئيسى
- أميتر مركب على المحرك الكهربى الرئيسى
- درجة عزل المحرك الرئيسى (IP 54)

• **الماكينة ذات 3 رؤوس :**



* **الرأس الأولي :**


- مزوده بدرفيل قطر 200 مم من الصلب المحرز حلزونيا .

* **الرأس الثاني :**

- مزوده بدرفيل قطر 250 مم مغطى بطبقة من الكاوتشوك.
- إمكانية عكس اتجاه الدوران للرأس الثانية

* **الرأس الثالث :**

- مكونة من درفيل مغطى بطبقة كاوتشوك و مزودة بمخدة إلكترونية مقسمه الى 46 جزء لكي تأخذ شكل السطح المراد تشغيله بما فيه من عيوب .



* **- مساند للشغله ناحية الدخول والخروج :**

- مزوده بدرافيل لسهولة مرور الالواح.



- لوحة التحكم الرئيسية معزولة ضد الأتربة .
- سويتش التشغيل الرئيسي مزود بمفتاح يل لمنع التشغيل لغير المختصين
- مفتاح لتشغيل و إيقاف الرأس الأولي من لوحة التحكم أوتوماتيكيا .
- مفتاح لتشغيل و إيقاف الرأس الثانية من لوحة التحكم أوتوماتيكيا .
- مفتاح لتشغيل و إيقاف الرأس الثالثة من لوحة التحكم أوتوماتيكيا .



- الصينيه حاملة الشغله تتحرك بواسطة محرك كهربى خاص ويمكن قراءة سمك التشغيل على عداد رقمى كما أن مشوار الصينيه مزود بالحمايه اللازمه عن نهايتى المشوار (أعلى وأسفل) عن طريق ميكروسويتشات.
- مزوده بنظام أوتوماتيكى لشد السير حامل الشغله مع التصحيح الاتوماتيكى لمنع انحرافه عن مساره

- الصينية حاملة الشغلة مجهزة بنظام لتثبيت الشغلة (القطع الصغيرة و القطع المدهونة) عن طريق الشفط و ذلك بواسطة مروحة شفط بمحرك كهربائي قدرة 5,5 حصان .

- الصينيه حاملة الشغله ترتكز على اربعة فتايل مقلوظه لضمان الثبات الكامل على المساحه بالكامل
- جميع الاجزاء الدواره فى الماكينه تم ضبط اتزانها ديناميكيا



- ضبط أتوماتيكي الكترونى لوضع القرصه بالنسبه لتخانة
الالواح بدون حاجه الى قياس تخانة كل لوح على حده قبل التشغيل .

- مزوده بضواغط عائمه للشغله على الرأس الأولي و الثانيه والثالثه



- الماكينه مزوده بحركه اهتزازيه لشريط السنفره جانبيا اثناء العمل لمنع انسداد مسام السير وبالتالي زيادة مدة استخدامه وللحصول على نتائج أفضل لعملية السنفره



- الماكينه مزودة بوحدة تنظيف الألواح عند خروج الشغلة
بفرشة قطر 200 مم و بمحرك كهربائي قدرة 10 حصان
و مزودة ببوق لطرد النشارة .

- الماكينه مزوده بأبواق لشفط الأتربه مركبه قريبا جدا من نقطة
التلامس بين شريط السنفره و سطح الشغله (جهاز شفط النشاره لا يدخل ضمن التوريد).



جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt

- نظام تنظيف سير السنفرة بالهواء المضغوط علي
الرأسين الثانية و الثالثة .



• **العمليات الفنية المطلوب التدريب عليها:**

- سنفرة وتنعيم وصقل لجميع أسطح المشغولات الخشبية .

• **أهم أجزاء ماكينة السنفرة ذات السير:**

• **لوحة التحكم .**

١ - الماكينة مزودة بلوحة تشغيل تعمل باللمس

٢ - (10,4" display with touch-screen function)

٣ - الماكينة مزودة ببرنامج



٤ - **شريط السنفرة :**

- هو الجزء الذي يقوم بعملية السنفرة .



٥ - حاجز السير :

- الجزء الذي يمنع المشغولة عن الخروج من السير.



٦ - الموتور :

- هو الذي يعمل على إدارة وتشغيل الماكينة.



٧ - مفتاح التشغيل :

- هو الزر الذي يقوم بإدارة تشغيل وإيقاف الماكينة.




٨ - الطاولة :

- هو الجزء الذي يُثَبَّت عليه المشغولة.



٩ - مخرج النشارة :



- هو الجزء الذي يخرج منه أجزاء النشارة إلى أسطوانة التخزين.

• ضبط الماكينة لعمليات التشغيل :

- ١ - التأكد من وصول التيار الكهربائي للماكينة.
- ٢ - اضبط برنامج العمل على الماكينة.
- ٣ - تأكد من أن شريط الصنفرة يتناسب مع نوع قطعة الخشب المراد صنفرتها من حيث درجة نعومتها.

• طريقة تشغيل الماكينة :

- ١ - التزم بتطبيق تعليمات الأمن والسلامة المهنية.
- ٢ - اضغط على مفتاح توصيل التيار الكهربائي للماكينة.
- ٣ - اضغط على زر تشغيل لوحة التحكم الإلكترونية.
- ٤ - حدد المسافة المطلوبة على لوحة التحكم.
- ٥ - ضع قطعة الخشب على قرصة الماكينة لتنفيذ عملية الصنفرة عليها.
- ٦ - اضغط على لوحة التحكم لبدء تنفيذ الأمر.
- ٧ - قم بسحب قطعة الخشب بعد الانتهاء من التنفيذ .

• الأخطاء الفنية :

- ١ - استخدام شريط صنفرة غير مناسبة للعملية المطلوب التنفيذ عليها.
- ٢ - عدم إحكام شريط الصنفرة داخل المكان المخصص له.

• الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من أخطار الماكينة :

- ١ - تأكد من عدم تعرض الماكينة للصدمات..
- ٢ - افحص شريط الصنفرة وتأكد من عدم تآكل الورق أو القماش.
- ٣ - تأكد من التصاق القماش بشريط الصنفرة بشكل مناسب على السهم الموجود على شريط الصنفرة على اتجاه الدوران.
- ٤ - تأكد من الحفاظ على شريط الصنفرة نظيف.
- ٥ - قم بتنظيف الطاولة والسطح الخارجي للماكينة بالفرشاة.
- ٦ - افحص كافة مسامير الشد والمثبتات وقم بإحكام ربطها إذا لزم الأمر.

بأقى الأحتياطات سبق ذكرها

• **الصيانة الدورية للماكينة :**

- ١ - افحص كافة مسامير الشد والمثبتات وقم بإحكام ربطها إذا لزم الأمر .
- ٢ - تأكد من عدم تلف شريط الصنفرة قبل العمل .
- ٣ - فك المسامير الخاصة بتركيب شريط الصنفرة .
- ٤ - أنزع شريط الصنفرة من مكانه ثم استبدلها .
- ٥ - شد المسامير بعد تركيب شريط الصنفرة .

باقى إجراءات الصيانة سبق ذكره

*** مخرجات التعلم :**

ج. 1- 6 استخدام ماكينات التخريم الأوتوماتيك في إنتاج الاثاث الخشبي

*** معايير الاداء :**

- 1- يضبط ماكينات التخريم الأوتوماتيك في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
 - 2- يحدد البنى حسب البرنامج المطلوب في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
 - 3- ينفذ عمليات التخريم المطلوبة في ضوء الاستخدام وقواعد السلامة والصحة المهنية
-

• العمليات الفنية المطلوب التدريب عليها:

- ١ - عمل تخريم للمفصلات .
- ٢ - عمل تخريم للكوابل الخشبية .
- ٣ - عمل تخريم لمسامير التجميع .

ملحوظة : هذه العمليات يتم تنفيذها ضمن مراحل تنفيذ المنتج

سادسا / ماكينة التخريم الاتوماتيكية

• مقدمة :

- نظراً لما نشاهده من تقدم هائل فى التطور التكنولوجي ومستحدثات الصناعة مما أدى إلى ظهور أنواع مختلفة من الماكينات الحديثة المستخدمة فى صناعة الأثاث مما كان له اثر كبير فى توفير الوقت والجهد فى تنفيذ عمليات التخريم وهذه المجموعة سهلة الاستخدام والتي تعمل بالكهرباء وضغط الهواء والتحكم الالكتروني .

• أوجه استعمال الماكينة :


- تستعمل هذه الماكينة فى عمليات النقر والتثقيب وهي مناسبة بشكل خاص للإنتاج فى أقل وقت سواء فى المصانع الصغيرة ، و أيضا للإنتاج الكمي النمطي فى المصانع الكبيرة ، ويوجد عدة تصميمات من هذه الماكينات منها ما هو مصمم على أن يكون البنط فى وضع راسي وأخرى فى الوضع الأفقي وتعمل هذه الماكينات أوتوماتيكيا ومنها ما هو مجهز بالكمبيوتر ويتم التحكم فى نظام العمل عن طريق لوحة المفاتيح الملحقة بالماكينة .



• العمليات الفنية المطلوب التدريب عليها:

- ٤ - عمل تخريم للمفصلات .
- ٥ - عمل تخريم للكوابل الخشبية .
- ٦ - عمل تخريم لمسامير التجميع .

• أجزاء الماكينة :



١ - لوحة التحكم الالكترونية :

- توجد بالجانب من أعلى الماكينة وبها مجموعة مفاتيح لضبط وتشغيل الماكينة وغلقها.

٢ - جسم الماكينة :

- وهو معد لحمل أجزائها .

٣ - القرصية :

- وهي تستخدم لوضع المشغولات عليها أثناء العمل على الماكينة .

٤ - الزاوية :

- وهي التي تقوم بإحكام قطعة الخشب أثناء العمل .

٥ - الأطراف التي تتركب بها البنط :

- وهي عددها ثمانية او عشرة على حسب تصميم الماكينة ومنها ما هو فى وضع رأسى ومنها ما هو فى وضع أفقى يركب بها البنط .

٦ - حوامل المشغولات :

- وهى حوامل توضع عليها المشغولات لتحرك لأعلى ولأسفل .

٧ - الموتور :

- وهو مصدر الحركة للماكينة.

٨ - الدواسة :

- وتوجد أسفل الماكينة للضغط عليها أثناء العمل.

٩ - لمبوروسر :

- وهو يعمل على ضغط الهواء داخل المواسير والخرطوم لدفع الزيت .

١٠ - مخرج المخلفات :

- هو الجزء الذي يخرج منه أجزاء النشارة إلى أسطوانة التخزين

• **تشتمل هذه الماكينة على الآتي :**

- عدد 8 محاور دوران رأسية عالية السرعة مزودة بنظام التغير السريع للبنط.
 - عدد 4 محاور دوران أفقية عالية السرعة مزودة بنظام التغير السريع للبنط في الاتجاه (X)
 - عدد 2 محاور دوران أفقية عالية السرعة مزودة بنظام التغير السريع للبنط في الاتجاه (Y)
 - صينية مفحار في الاتجاه (X)
 - رأس راوتر بنظام التغير السريع للبنط قدرة 5 كيلو وات
- Power control with power touch**

• **نظام التحكم بالماكينة مكون من :**

- شاشة تعمل باللمس ذات درجة وضوح عالية مقاس 21.5 بوصة
- مدخل لتشغيل USB
- وصلة إنترنت
- برنامج Power touch و الذي يعتبر آخر صيحة في نظم التشغيل و الذي تم إستحداثه بواسطة HOMAG GROUP وهو برنامج بسيط ، موحد ، مريح و تطوري.
- تصميم نظام يعمل باللمس لوحدة التشغيل
- المبتكرة وتعمل لخلق جيل جديد للتحكم و التشغيل.





- نظام تثبيت محور الدوران أوماتيكيا : Automatic spindle clamping :

وهو يحقق ثبات مؤكد لعمق التخريم في أي وقت ولأي خامة وهو ما يعطي ضمان دائم لجودة التخريم علي عكس الأنواع الأخرى التي تعتمد فقط علي ضغط الهواء .

- نظام التغير السريع للبنت : Drill quick-change system :

- أفصل لتيار الكهرباء عن الماكينة .
- فك المسامير الخاصة بتركيب البنت .
- أنزع البنت من مكانها .
- استبدل البنت .
- اربط المسامير .



• ضبط الماكينة لعمليات التشغيل :

- ١ - تأكد من وصول التيار الكهربائي للماكينة.
 - ٢ - اضبط برنامج العمل على الماكينة.
 - ٣ - تأكد من أن البنتة قطرها يساوى سمك النقر المطلوب.
 - ٤ - منطقة تحميل و إنزال قطعة الشغل : مزودة بداعم ميكانيكي مزود ببكر حركة
- Workpiece load – and workpiece removal area:

• طريقة تشغيل الماكينة :


- ١ - التزم بتطبيق تعليمات الأمن والسلامة المهنية.
- ٢ - أضغط على مفتاح توصيل التيار الكهربائي للماكينة.
- ٣ - اضغط على زر تشغيل لوحة التحكم الإلكترونية.
- ٤ - تحديد المقاسات المطلوب تنفيذها على لوحة التحكم.
- ٥ - ضع قطعة الخشب على قرصة الماكينة لتنفيذ عملية التخريم عليها.
- ٦ - اضبط الزاوية بعد وضع قطعة الخشب المراد تنفيذ عملية التخريم عليها.
- ٧ - اضغط على لوحة التحكم لبدء تنفيذ الأمر.
- ٨ - قم بفك زاوية الماكينة لسحب قطعة الخشب.

• وسيلة تثبيت الشغلة : Workpiece clamping device


- طريقة سهلة و يدوية لضبط الماسك حسب سمك الشغلة و للقطع التي يزيد سمكها عن 10 مم ليس هناك إحتياج للضبط .



- مع برنامج التشغيل WOODWOP يمكن تنفيذ كل المطلوب بسهولة و يسر : Software



الحل الأمثل والأسرع في تنفيذ كافة العمليات المطلوبة من تثقيب الألواح لتركيب الكوابل الخشبية وأيضاً لتركيب وحدات التجميع الحديثة وعمل حفر المفصلات الغاطسة وتخريم مسامير المقابض وغيرها



• الأخطاء الفنية :

- ١ - استخدام بنط غير مناسبة للعملية المطلوب التنفيذ عليها .
- ٢ - عدم إحكام ربط البنط داخل الأظرف .
- ٣ - عدم إحكام الزاوية على قطعة الخشب قبل العمل .

• الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من أخطار الماكينة :

- ١ - التزام بتطبيق تعليمات الأمن والسلامة المهنية.
- ٢ - تأكد من عدم تعرض الماكينة للصدمات.
- ٣ - تأكد من ضبط البنط بالماكينة بشكل مناسب حسب العرض المطلوب.
- ٤ - تأكد من ربط البنط جيداً.
- ٥ - تأكد من أن اليدين بعيدة دائماً عن الأسطح المراد تخريمها.
- ٦ - إيقاف الماكينة عند سماع أى صوت غير مألوف صادر منها
- ٧ - تأكد من فصل مصدر الطاقة عند إجراء أي إصلاحات.

باقى الاحتياطات سبق ذكره

• الصيانة الدورية للماكينة :

- ١ - افصل مصدر التيار الكهربائي عن الماكينة .
- ٢ - افحص حالة أسلاك التيار الكهربائي إذا كانت متآكلة أو تالفة .
- ٣ - افحص كافة مسامير الشد والمثبتات وقم بإحكام ربطها إذا لزم الأمر.
- ٤ - تأكد من عدم تلف البنط قبل العمل .
- ٥ - فك المسامير الخاصة بتركيب البنط .
- ٦ - أنزع البنط من مكانها لاستبدالها حسب الحاجة .
- ٧ - ضع الزيت والشحم للأجزاء المتحركة بالماكينة وذلك لتسهيل الحركة وتقليل الاحتكاك وخفض الضوضاء الصادرة منها .
- ٨ - أشحز / سن البنط من ان الى آخر .
- ٩ - شح المسامير بعد تركيب البنط .

باقى إجراءات الصيانة سبق ذكره



جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt

• المنتجات التي يمكن تنفيذها بواسطة هذه الماكينة :





جمهورية مصر العربية
Arab Republic of Egypt


الأثاث المكتسبي



الأثاث الفندقية



المطابخ وغرف المصاحبة



الأثاث المنزلي



• المهمة :

لقد أكملت مؤخرًا مخرجات التعلم لهذه الوحدة. فكر في أدائك الخاص أثناء عمليات التعلم والتقييم استخدام الجزء الأول من ورقة العمل المقدمة، حدد نقاط القوة والضعف في هذه العمليات على سبيل المثال. ماذا وجدت من التحديات، وما كان السهل بالنسبة لك ، وماذا ستفعل بشكل مختلف إذا كان لديك فرصة للقيام بذلك مرة أخرى؟

* بمجرد تحديد نقاط القوة والضعف الخاصة بك، استخدم الجزء الثاني من ورقة العمل، للتخطيط لكيفية تحسين أدائك فيما يتعلق بنقاط الضعف التي لاحظتها - على سبيل المثال. "أنا بحاجة إلى الاستماع بعناية أكثر إلى ما يقوله الآخرون. يجب أن أكتب الأشياء قبل أن أنساها " - "أنا بحاجة إلى تحسين لغتي الإنجليزية حتى أتمكن من التواصل بشكل أفضل مع العملاء . يجب أن أهدف إلى تعلم كلمة واحدة جديدة على الأقل في اليوم، وممارسة التحدث بها مع صديق".

* عند الانتهاء من ورقة العمل الخاصة بك، يرجى مناقشة التقييم والتخطيط مع مُعلمك.

استهارة التقييم الذاتي لأداء الطالب

عنوان الوحدة :	
مخرجات التعلم :	
اسم الطالب : رقم الطالب	
الجزء 1 تقرير التقييم الذاتي	
نقاط القوة	نقاط الضعف
الدروس المستفادة :	
الجزء 2 خطة التحسين الشخصي :	
ما أحتاج إلى القيام به وكيف سأفعل ذلك :	
توقيع الطالب :	
توقيع المقيم :	
التاريخ :	
التاريخ :	

المراجع

<https://expirymachine.com/>

ماكينات cnc

<https://www.swishschool.com/s>

ماكينات الرواتر cnc

<https://www.google.com/imgres?imgurl=https>

ماكينة المنقار الاوتوماتيك

<https://www.google.com/imgres>

ماكينة الحلية

<https://www.google.com/imgres?imgu>

ماكينات نجارة أثاث متنوعة

<https://accurlcnc.Asia/50-ton-cnc-sheet/>

ماكينة التخريم CNC

<https://www.google.com/imgres?imgur>

ماكينة الصنفرة الدوالب

كتاب تكنولوجيا معدات – الصف الثالث – تخصص نجارة الأثاث (طبعة 2019-2020)