







جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني



دليل الطائــــــــب

إجراء اعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة



المستوى الثالث- (الصف الاول) - تخصص الالات المعدنية وتشكيل الصاج

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس

المادة التعليمية الخاصة بالطالب

تعليمات الصحة والسلامة المهنية :

للحرص على الصحة والسلامة المهنية لابد من اتباع الآتى:-

1. القمامة لا تلقى إلا في سلات مخصصة لذلك فالأشياء الموضوعة على الأرض تؤدي إلى التصادم والإصابات .
2. السوائل المنسكبة تجعل الأرضية ملساء وتؤدي إلى التزحلق لذا لابد من إزالتها فوراً .
3. لابد من إخلاء طرق الانتقال داخل الورشة وكذلك مخارج الطوارئ وسهولة وسرعة الوصول إلى طفايات الحريق .
4. مراعاة لافتات التعليمات والإرشادات والتحذيرات والإنقاذ .
5. عند التعامل مع الآلات لابد من ارتداء ملابس مناسبة للعمل (البالطو الخاص بالورشة -حذاء السلامة - قفازات الخ)
6. تعامل مع الآلات التي تم تدريبك عليها فقط ولا تتعرض للآلات الأخرى .

معنى القياس :


القياس عملية مقارنة بين البعد المراد قياسه ووحدة قياس معلومة مجسدة في جهاز قياس. وتسمح عملية القياس بتحديد قيمة البعد المقاس بقيمة عددية بالنسبة لوحدة قياس معلومة وتتم عملية القياس باستخدام أجهزة و معدات خاصة مهيأة لأغراض القياس المختلفة.

اهمية القياس

تستخدم القياسات في مهنة الاثاث المعدنى على نطاق واسع لتحديد الابعاد والزوايا والمساحات والحجوم

وذلك باستخدام اجهزة قياس مخصصة لكل نوع.

من أدوات القياس ذات التدرج:



1- المسطرة المعدنية (قدم الصلب)

تصنع من قطعة واحدة من الصلب ومقسمة الى سنتيمترات ومليمتترات واحيانا الى بوصات وتستخدم فى قياس الابعاد القصيرة ونقل الابعاد وتعتبر المسطرة اكثر اجهزة القياس انتشارا

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس



المسطرة القابلة للطي

وتنقسم الى قسمين:-

1- المسطرة الصلب (الفولاذية).

2- المسطرة القابلة للطي.

قواعد العمل للقياس بقدم الصلب:


1- قدم القياس لا يستخدم للقياس الدقيق جدا

إذ تبلغ دقة القياس فيه 1 مم.

2- يجب تهذيب المشغولات (إزالة الراناش)

قبل القيام بعملية القياس.

3- يوضع قدم القياس دائما في وضع متعامد على حرف الاسناد كما في الشكل التالي:



عزيزي الطالب: اطلب مساعدة المعلم وقت الحاجة

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة


المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس

2- المتر الشريط



متوفر بعدة اطوال مختلفة ويصنع من شريط حديد رقيق ملفوف داخل علبة ينتهي بخطاف لتأمين الشريط فموضعة ويستخدم لقياس الاجسام الاسطوانية والاطوال.

3- الزاوية القياس (المنقلة) المتحركة البسيطة



هى عبارة عن منقلة مركب بمركزها ساق متحرك ونهاية الساق تشير الى زوايا الميل المبينة على محيط المنقلة. وتعتبر زاوية القياس من الادوات التى تستخدم لمراجعة وضبط قياس ميل الزوايا للمشغولات المنتهية مثل فحوص تعامد اجزاء المشغولات أو الزوايا المائلة الحادة والمنفرجة


طريقة العمل بالزاوية المتحركة

1- ضع المنقلة بحيث يكون المركز عند رأس الزاوية المر

قياسها ورأس الزاوية ومركز المنقلة موضوعا على خط الزاوية.

2- اقرأ الزاوية الى الجانب الايسر وتأكد من انك قرأت الرقم الخارجى للزاوية.

4- برجل نقل الابعاد





يستخدم الفرجار كأداة نقل الابعاد على قطع المشغولات وتكرارها بسرعة ودقة عوضا عن تكرار القياس بقدم الصلب.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس

5- القدمة ذات الورنية(البوكلا

تعتبر من ادوات القياس الدقيق وتستخدم عندما يتطلب العمل الدقة والضبط في القيد وتستخدم لقياس الاقطار الداخلية للثقوب والخارجية للاجسام الاسطوانية وقياس تخالوواح وكذلك قياس الاعماق وهى من الادوات الشائعة الاستخدام التى تعطى دقة عالية عند القياس.




قياس الأعماق




قياس الأقطار الداخلية

طرق استخدام القدمة

ذات الورنية القياس



قياس الأقطار الخارجية




صواب

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس


طريقة قراءة القدمة ذات الورنية

5.00mm	العدد الصحيح من تدرج الرئيسي
0.00	أجزاء المليمتر من تدرج الورنية
5.00mm	قيمة القراءة



1- إذا تطابق صفر الورنية على أي خط من خطوط تدرج المسطرة الرئيسي يقرأ عدد صحيح.

23 mm	العدد الصحيح من تدرج الرئيسي
0.40 mm	أجزاء المليمتر من تدرج الورنية
23.40 mm	قيمة القراءة




2- إذا لم يتطابق صفر الورنية مع أي خط من خطوط التدرج الرئيسي نتبع ما يلي:-


▪ ننظر إلى صفر الورنية وقرأ العد-

الذي على يسار الصفر من التدرج الرئيسي فيكون عددا صح

▪ ننظر ابتداء من صفر الورنية ونحدد أول تطابق تام بين تدرج الورنية والتدرج الرئيسي ونسجل القراءة من تدرج الورنية فيكون هذا الرقم هو جزء من المليمتر.



ميكرومتر القياس



6- ميكرومتر القياس

هو من ادوات القياس الدقيق حيث يمكن القياس به حسب دقة الى جزء من المنة من البوصة او المليمتر . يستخدم لقياس الاقطار الداخلية والخارجية وكذلك الاعماق ولكن بشكل منفصل.


اجزاء 1- الاطار 2- اسطوانة القياس الثابتة 3- التقسيم الرئيسي

4- اسطوانة القياس المتحركة 5- عمود القياس 6- قاعدة الارتكاز

7- حلقة تثبيت 8- مسمار تحسس 9- المادة العازلة 10- حامل الميكرومتر.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس



7- زهرة العلام

تصنع زهرة العلام من الزهر الرمادي وهي ذات سطح مستوي وتستعمل زهرة العلام فقط للقياس او الشنكرة .

تمرين (1)

نفذ قياسات خطوط مستقيمة متوازية باستخدام المسطرة الصلب علي الصاج.

النشاط المطلوب:

عمل قياسات خطوط مستقيمة متوازية على قطعة من الصاج باستخدام المسطرة الص 100 مم

الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- مسطرة معدنية (قدمة صلب)
- زاوية حديد ثابتة (قائمة)
- شوكة علام

ملابس العمل وتشمل على :

قفازات جلدية , حذاء السلامة

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الاسود المسحوب على الباردمقاس $0.7 \times 100 \times 150$ مم

خطوات التنفيذ

- طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
- اعمل بروتاج حول القطعة بحيث يبعد عن حافة القطعة العمل مقاس (2 سم) من الجهتين.
- جزئ قطعة العمل الى عدة أجزاء مستقيمة الى أن يصل خط البرواز بحيث يبعد كل جزء عن الآخر بمقاس (1 سم).
- كرر التمرين بمقاس (0.5 سم) ويكون ذلك باستخدام المسطرة المعدنية لتحديد الأبعاد.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس

تمرين (2)

نفذ قياسات (قطر خارجي - قطر داخلي - عمق) باستخدام القدمة ذات الورنية علي الأجسام المعدنية الاسطوانية والأجسام العميقة.

النشاط المطلوب:

عمل قياسات للأقطار الداخلية والخارجية وقياس الأعماق لاجسام معدنية باستخدام القدمة ذات الورنية.

الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة


- قدمة ذات ورنية (بوكليس).

ملابس العمل وتشمل على :

بالطو , حذاء السلامة , قفاز

الخامات المستخدمة

قطعة من ماسورة مسمطة قطرها 40 مم , قطعة ماسورة مفتوحة قطرها الداخلي 35 مم , قطعة حديد مبططة على شكل حرف U بعمق 25 مم.



خطوات التنفيذ

1. طبق إجراءات السلامة اثناء العمل.
2. استخدم طريقة القياس الصحيحة لقياس القطر الخارجي للماسورة المسمطة.
3. قس القطر الداخلي للماسورة المفرغة.
4. قس عمق قطعة الحديد .

5. يكرر التمرين بمقاسات اطوال واقطار مختلفة.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 1 : يجرى عملية القياس

قواعد العمل للمحافظة على أدوات القياس

- يجب حماية أجهزة القياس من الصدمات.
- لا تقم بإصلاح أجهزة القياس التالفة بنفسك.
- يجب القياس بدقة وقراءة القياس بطريقة عمودية.
- يجب استخدام لوحة خشبية أو قطعة قماش كفراش لأجهزة القياس.

ارشادات بعد الانتهاء من العمل

❖ رتب العدد والادوات وضعها في اماكنها الخاصة.

❖ نظف موقع عملك بعد الانتهاء من العمل.



عزيزى الطالب ان الوطن فى انتظاركم لتساهموا فى بنائه

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة


تعليمات الصحة والسلامة المهنية :

1- اتبع تعليمات الصحة والسلامة المهنية للمخرج رقم (1).

مفهوم الشنكرة والعلام فى الاثاث المعدنى

العلام والشنكرة بمفهومها السائد هو نقل الابعاد من على الرسم الى قطعة العمل وذلك باستخدام عدد يدوية وذلك لإيجاد خطوط علام طولية وعرضية على قطعة العمل.

عدد العلام (الشنكرة) البسيطة:




1- شوكة العلام

تستخدم لتعليم الخطوط المستقيمة والدائرية والاقواس على قطع الخامات المعدنية تصنع من الفولاذ الصلب ويكون طرفيها حادان مثل رأس الابرة.

طريقة العمل بشوكة العلام

- 1- امسك شوكة العلام كما تمسك القلم الرصاص.
- 2- ضع (علامة) مكان الخط عند نقطتين على سطح المعدن.
- 3- ضع مسطرة مستقيمة على نقاط العلام .
- 4- ارسم خطا بواسطة شوكة العلام على طول المسطرة المستقيمة



اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

الوسائل المساعدة للعلام والشنكرة:

- يستعمل قدم القياس لرسم خطوط العلام الطولية بوضع القدم عند نقطتين على الاقل ويوصل بينهما خط العلام كما فى الشكل (أ).
- ولرسم العلام المتعامد على حرف الإسناد تستعمل زاوية مصد كما فى الشكل (ب).

2- زاوية العلام




تصنع من الفولاذ , تستخدم لقياس استواء السطوح والزوايا القائمة.

طريقة عمل الزاوية الثابتة:

- 1- امسك الزاوية الثابتة بيدك اليمنى.
- 2- ضع الزاوية الثابتة على الزاوية لتدقيقها.
- 3- اعرف ما اذا كانت زاوية قائمة .. بعد وضع الزاوية القائمة على الزاوية المراد تدقيقها.

فإنها يجب ان تشكلان زاوية مقدارها 90 درجة.

(أ)




(ب)

3- الزاوية القائمة ذات المصد

تستخدم الزاوية القائمة ذات المصد فى علام (شنكرة) الخطوط المستقيمة والعمودية على قطعة الشغل.


4- زاوية المراكز

تستخدم زاوية المراكز لتحديد مراكز الأعمدة الاسطوانية ومراكز الثقوب



اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة




5-زاوية العلام المتحركة البسيطة

تستخدم الزاوية المتحركة البسيطة القابلة للضبط لعلام (شنكرة) الزوايا على قطعة العمل

6-شنكار التوازي

ويستعمل لرسم خطوط متوازية فيما بينهما على المشغولات وعلى مسافات محددة بالقطع المعدنية , تصنع قاعدته من الحديد الزهر أو الصلب .




طريقة العمل بشنكار التوازي

1- لضبط شنكار التوازي على المقاس يمسك بكلا اليدين ويضبط شنكار التوازي اولا ويوضع بعد ذلك بالمقاس المضبوط على زهرة العلام .

2- تأكد من جاهزية قطعة العمل المراد شنكرتها (ازالة الرأش) .

3- عن الشنكرة تمسك الشغلة في اليد اليسرى بواسطة ساند ويمسك جهاز التوازي باليد اليمنى من عند قاعدته ويسحب الى الامام على زهرة الشنكرة بينما




تعلم الشوكة على الشغلة , بواسطتها يتكون خط العلام.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

7-زنبية العلام



تصنع الذنبية من صلب العدة ويصلد مدببها ويكون ساقها ورأسه من الصلب الطرى وتبلغ رأس الذنبية 60 درجة.

طريقة العمل لتذيب خط العلام (الشنكرة)


1- ركز وضع الذنبية:

توضع الذنبية مائلة بزاوية 30 بحيث يرى مركز التذيب ووضع الذنبية لتمكين وضع الزنبية على النقطة المطلوبة.




2- استعدال وضع الذنبية:

بعد وضع مدبب الذنبية على خط العلام يمكن تعديل وضع الذنبية بشكل عمودى على المشغولة.



3- الطرق ووضع العلام


تطرق طريقة خفيفة فإذا كانت الطريقة الاولى فى المركز فتطرق مرة اخرى.



اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

8- برجل العلام (الشنكرة)



البرجل أداة مهمة من أدوات العلام (الشنكرة) تستخدم في علام الدوائر والمنحنيات وتقسيم الخطوط المستقيمة وتتنوع البرجل المستخدمة فالشنكرة حسب الأغراض المستعملة.

(1) برجل عدل :

يستخدم في نقل رسم الدوائر والأقواس على سطح المعدن في عمليات الشنكرة.

(2) البرجل الخارجى [الكروى] :


يستخدم في شنكرة أقطار الأعمدة والأبعاد الخارجية .

(3) البرجل الداخلى : [المقص]

يستخدم في علام الأقطار الداخلية .

(4) البرجل ذو الحناح [بشوكة] :


يستخدم لرسم المستقيمت المتوازية للحافات المستقيمة .



عزيزى الطالب

قبل إجراء العلام والشنكرة باستخدام الفرجار تأكد أولا من تطابق ساقي

الفرجار حتى تحصل على دائره صحيحة ومنتظمة.



صواب

خطأ

خطأ


الطريقة الصحيحة لإجراء العلام (الشنكرة) باستخدام الفرجار

- 1- فتح الفرجار بمقدار نصف الدائرة.
- 2- تذبذب نقطة الارتكاز.
- 3- تأكد ان ساق الارتكاز (السن المدبب) للفرجار في مركز الذنبه.
- 4- الضغط على ساق الارتكاز للفرجار والدوران حوله في اتجاه واحد.
- 5- راجع قياس قطر دائره


اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة


قواعد العمل عند الشنكرة بالبرجل العدل:



- 1- لعلام (شنكرة) الدوائر يجب أولا ودائما تعيين مركز الدائرة على الشغلة ثم يذب بعد ذلك.



- 2- يجب ان تكون مدببات برجل العلام حادة.
- 3- يضبط نصف القطر على برجل العلام بواسطة مسطرة القياس المدرجة.



- 4- إذا وقع مركز الدائرة خارج الشغله يجب عند ذلك استخدام قطع الحافية (اضافيه) مناسبة تستعمل لمركز البرجل فيها.

إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة


5- الارتكاز بوضع منتصف العلام بالضبط.

6- تمسك رأس البرجل بإصبع اليد اليمنى ويدار في شكل دائري مع الضغط بشكل خفيف على كلا الساقين بحيث يعلم طرف البرجل على سطح الشغلة.

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

9- زهرة العلام والزهرة حرف V:



زهرة الشنكرة وهي كتلة من الحديد الزهر سطحها العلوي مستو تماما وأملس . ويعتبر هذا السطح دليل يتحرك عليه قاعدة الشنكار (جهاز العلام) , الزهرة حرف V من أدوات إسناد الأجسام الاسطوانية اثناء عملية الشنكرة.


10-الجاكوش (المطرقة) :



تستخدم كأداة للطرق أثناء عملية التذويب أو التسطیح ولها اشكال عدة تختلف باختلاف العملية المطلوبة.

تمرين (1)

عمل خطوط متوازية باستخدام شنكار التوازي على الصاج.



النشاط المطلوب:

عمل خطوط مستقيمة متوازية علي قطعة من الصاج باستخدام شنكار التوازي.

الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- شنكار التوازي
- زهرة العلام.

ملابس العمل وتشمل على :

قفازات جلدية , حذاء السلامة

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الاسود المسحوب على البارد مقاس 150 × 200 × 1 مم.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

إجراءات واشتراطات وتعليمات السلامة:


- ارتداء ملابس العمل (حذاء السلامة - قفازات اليد).
- عدم التحدث أثناء العمل.
- ترتيب مكان العمل بشكل دورى وتلقائى.

خطوات التنفيذ

- طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
- جزئى قطعة العمل إلى عدة أجزاء مستقيمة بحيث يبعد كل جزء عن الآخر بحسب الأبعاد الموضحة بالرسم.
- ويكون ذلك باستخدام شنكار التوازى لتحديد الأجزاء المطلوبة.
- كرر التمرين بمقاس حسب المقاسات المعطاه لك من المعلم ويكون ذلك باستخدام الشنكار المتوازى لتحديد الأبعاد.

تمرين (2)

عمل خطوط مستقيمة بشكل قائم على الصاج المدهون باستخدام الفرجار.



النشاط المطلوب

عمل خطوط مستقيمة متوازية بشكل قائم على قطعة من معدن الزنك باستخدام الفرجار.

الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- (1) فرجار
- (2) شوكة علام
- (3) مسطرة معدنية
- (4) زاوية حديد ثابتة (قائمة).
- (5) زهرة علام.

ملابس العمل

قفازات جلدية - حذاء السلامة.

الخامات المستخدمة

قطعة من معدن الزنك بمقاسات $0.7 \times 100 \times 150$ مم.

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

خطوات التنفيذ


- طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
- اعمل برواز حول القطعة بحيث يبعد عن حافة العمل بمقاس (2سم) من الجهتين فقط (العمودية والأفقية) ويكون
- ذلك بالمسطرة المعدنية ونضع الزاوية لتحديد (2سم) ونعمل خطوط علام بشوكة العلام.
- جزئ قطعة العمل إلى عدة أجزاء مستقيمة الى ان تصل خط البرواز بحيث يبعد كل جزء عن الآخر بمقاس (10مم).
- كرر التمرين بمقاس (5مم) يكون ذلك باستخدام الفرجار لتحديد الأبعاد.

تمرين (3)

عمل دوائر متوازية باستخدام الفرجار على الصاج الاسود.

النشاط المطلوب:

عمل دوائر متوازية علي قطعة من الصاج الاسود باستخدام الفرجار.



الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- فرجار
- شوكة علام.
- مسطرة صلب.
- زنبقة (سنبك) علام.
- جاكوش.
- زهرة علام.

ملابس العمل وتشمل على :

قفازات جلدية , حذاء السلامة.

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الاسود المسحوب على البارده مقاس 160 × 150 × 0.8مم.

اجراءات واشترطات وتعليمات السلامة:

- ارتداء ملابس العمل (حذاء السلامة – قفازات اليد).
- عدم التحدث أثناء العمل.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

- ترتيب مكان العمل بشكل دورى وتلقائى.

خطوات التنفيذ

- ❖ طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
- ❖ التأكد من مقاس وزوايا القطعة المطلوبة للعمل بأن تكون صحيحة.
- ❖ حدد بالمسطرة الصلب (25مم) من جهة اليمين ومسافة (15مم) من الجهات الثلاثة الأخرى.
- ❖ صل هذه النقاط بواسطة زاوية العلام وشوكة العلام بخطوط موازية لحافة الشريحة بحيث تعطى اطار مربع داخل الشريحة المربعة.
- ❖ نصف المربع الداخلى بخطين متعامدين لتحديد مركز المربع.
- ❖ نعمل زنبة فى موضع تقاطع الخطوط بواسطة سنبك العلام والجاكوش.
- ❖ نفتح الفرجار بنصف قطر (20مم) ونركز موضع الذنبة ثم نعمل دائرة قطرها (40مم).
- ❖ نزيد فتحة الفرجار مسافة (5مم) أخرى ثم نعمل دائرة اخرى موازية للدائرة الأولى , ثم نكرر العملية حتى نهاية المربع الداخلى للشريحة المعدنية.
- ❖ كرر التمرين بمقاس حسب المقاسات المعطاه لك من المعلم ويكون ذلك باستخدام الشنكار الفرجار.

عزيزى الطالب

ان تطبيقك للسلوك المهني السليم اثناء تدريبك بمفردك على هذه الوحدة هو الطريق الامثل لنجاحك واكتساب احترام الآخرين وتجنبك للحوادث المحتمل حدوثها اثناء تواجدك فى بيئة العمل.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة


المخرج رقم 2 : يجرى عملية الشنكرة

تمرين (4)

عمل خطوط تذييب مستقيمة متوازية على قطعة من الصلب الطرى.

النشاط المطلوب:

عمل خطوط تذييب مستقيمة على قطعة من الصلب الطرى (صاج) .



الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- شوكة علام.
- مسطرة صلب.
- زنبقة (سنبك) علام.
- جاكوش.
- زهرة علام.

ملابس العمل وتشمل على :

قفازات جلدية , حذاء السلامة.

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الاسود المسحوب على البارد مقاس 100x60x1مم

اجراءات واشترطات وتعليمات السلامة:

- ارتداء ملابس العمل (حذاء السلامة - قفازات اليد).
- عدم التحدث أثناء العمل.
- ترتيب مكان العمل بشكل دورى وتلقائى.

خطوات التنفيذ

- ❖ تقاس من جانب الاسناد (a) مسافة (10مم) بمسطرة القياس ثم مسافة (8مم) خمس مرات من كلا الجانبين وتخدش مسافة صغيرة بخفه بشوكة العلام.
- ❖ تعلم (تشنكر) الخطوط.
- ❖ تدق علامات بالذنبه على مسافات كلا منها حوالى (5مم) على الخطوط الطولية.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 3 : يجرى عملية الثقب

تعليمات الصحة والسلامة المهنية :

اتبع تعليمات الصحة والسلامة المهنية للمخرج رقم (1 ' 2).

الثقب

الثقب :

هم عبارة عن عملية تشكيل فتحات إسطوانية في المشغولات عن طريق نزع جزئيات من المعدن باستخدام اداة قطع مزدوجة الحد القاطع تسمى بنطة الثقب . وتقوم بقطع المعدن عند دوراتها بسرعة معينة .


بنطة الثقب:

تصنع بنطة الثقب من فولاذ السرعات العالية (HSS) وفولاذ العدة , وتتكون البنطة من عدة أجزاء لكل فيها وظيفة محددة , كما أن هناك أنواعا مختلفة عن البنط لعمليات الثقب المختلفة .



أنواع بنط الثقب :

- بنطة المراكز : وتستخدم هذه البنطة لتحديد مركز الثقب
- عن طريق إنجار ثقب صغير يشكل دليلا لبنطة الثقب .
- بنطة الثقب ذات الساق الأسطواني ,
- بنطة الثقب ذات الساق المخروطي
- بنطة الثقب ذات الساق منحنى الحلزوني قصير , تستخدم لثقب السبائك .
- بنطة الثقب ذات الساق منحنى الحلزوني طويل , تستخدم لثقب المعادن الصلبة .



اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة




المخرج رقم 3 : يجرى عملية الثقب

إجراء عملية الثقب :

يمكن إجراء عملية الثقب للمعادن باستخدام أنواع متعددة من الآلات والمثاقب مع الأخذ بعين الاعتبار سرعة القطع والتغذية الصحي

خطوات إجراء عملية الثقب :


- (1) خطط قطعة العمل وحدد مواقع مراكز الثقب
- (2) ذنب مراكز الثقب وذلك بالطرق علي الذنب ذي رأس مديب في نقاط خطوط التخطيط
- (3) تثبيت قطعة العمل بوسطة الملزمة
- (4) ضبط سرعة محور الدوران المناسبة حسب نوع المعدن الى الثقب المستخدمة وسرعة التغذية .
- (5) ركب البنية حسب القطر المطلوب
- (6) أستخدم التغذية اليدوية في البداية حتي يصبح رأس تذب



البنية أقرب ما يمكن لقطعة العمل شغل المثقب وتأكد من مركزية دوران البنية ومن استقامة رأس البنية مع مركز الثقب ابد عملية الثقب لقطعة العمل بعد التأكد ثبات الطاولة ومن أن رأس البنية فيمركز الثقب.

التخويش :

هو عملية قطع لغرض تشكيل أسطح عميقة (تجاويف) ذات أشكال خاصة في داخل الثقوب.




اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 3 : يجرى عملية الثقب

تمرين (1)

عمل خطوط متوازية باستخدام شنكار التوازي وتثقيب وتخویش باستخدام المثقاب على الصاج.



النشاط المطلوب:

عمل خطوط متوازية باستخدام شنكار التوازي وتثقيب وتخویش باستخدام المثقاب على الصاج.

الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- شنكار التوازي - زهرة العلام.
- مثقاب الشجرة
- (بنطة الثقب حسب المقاس - بنطة التخویش)

ملابس العمل وتشمل على :

قفازات جلدية , حذاء السلامة- نظارة شفافة

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الاسود المسحوب على البارد
مقاس 100 × 150 × 1 مم.

اجراءات واشترطات وتعليمات السلامة:

- ارتداء ملابس العمل
- (حذاء السلامة - قفازات اليد - نظارة شفافة).
- عدم التحدث أثناء العمل.
- ترتيب مكان العمل بشكل دوري وتلقائي.

خطوات التنفيذ

- طبق إجراءات السلامة اثناء العمل.
- جزئ قطعة العمل الى عدة أجزاء مستقيمة بحيث يبعد كل جزء عن الآخر بحسب الأبعاد الموضحة بالرسم.

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 3 : يجرى عملية الثقب



ويكون ذلك باستخدام شنكار التوازي لتحديد الأجزاء المطلوبة.

- عمل التذنيب لجميع تقاطع خطوط الشنكرة باستخدام الذنب والمطرق.
- تثقيب الثقوب علي المثقاب بعد تركيب البنطة المر ثقبها حسب قطر الثقب .
- تخويش الثقوب بنطة التخويش اللازمة حسب رأس المسمار المراد تركيبها .
- كرر التمرين بمقاس حسب المقاسات المعطاه لك المعلم ويكون ذلك باستخدام الشنكار التوازي لتد الابعاد.


عزيزي الطالب:

أستخدام نظارات السلامة أثناء عمليات التثقيب لحماية عينيك من الرئيش المتطاير

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 3 : يجرى عملية الثقب

تمرين (2)



قطعة من الصاج الأسود المسحوب على البارد
مقاس $80 \times 100 \times 2$ مم.

النشاط المطلوب:

عمل خطوط متوازية باستخدام شنكارالتوازي
وتثقيب وتخويش باستخدام المثقاب
على قطعة الصاج.

الأجهزة والعدد والادوات المستخدمة

- شنكارالتوازي - زهرة العلام.
- مثقاب الشجرة
- (بنطة الثقب حسب المقاس - بنطة التخويش)

ملابس العمل وتشمل على :

قفازات جلدية , حذاء السلامة- نظارة شفافة

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الاسود المسحوب على البارد
مقاس $100 \times 150 \times 2$ مم.

إجراءات واشتراطات وتعليمات السلامة:

- ارتداء ملابس العمل (حذاء السلامة - قفازات اليد - نظارة شفافة).
- عدم التحدث أثناء العمل.
- ترتيب مكان العمل بشكل دوري وتلقائي.

اسم الوحدة : إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 3 : يجرى عملية الثقب

خطوات التنفيذ

- طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
- شنكرة الأبعاد 20مم – 50 مم من سطح الإسناد a.
- شنكرة الأبعاد 25مم – 50 مم – 75 مم من سطح الإسناد d .
- تذييب مراكز الثقوب .
- تثقيب الثقوب علي المثقاب بعد تركيب البنطة المراد ثقبها حسب قطر الثقب .
- تخويش الثقوب بنطة التخويش اللازمة حسب رأس المسمار المراد تركيبها .
- كرر التمرين بمقاس حسب المقاسات المعطاه لك من المعلم ويكون ذلك باستخدام الشنكار التوازي لتحديد الأبعاد.



عزيزي الطالب :

احرص علي نظافة المثقاب من الرانث وسائل التبريد وتفيد بتعليمات الترييت التشحيم للحفاظ علي المثقاب

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة

تعليمات الصحة والسلامة المهنية :

اتبع تعليمات الصحة والسلامة المهنية للمخرج رقم (1 ' 2 , 3).

معنى الدرفلة فى الآثاآ المعدنى

الدرفلة هى عملية لف الالواح المعدنية اللازمة لعمليات تشغيل الآثاآ المعدنى لتكوين الاشكال الاسطوانية واستعدال الاسطح غير المستوية.

ماكينة الدرفلة

تستخدم الدرافيل فى عملية لف الالواح الصاج اللازمة لعمليات تشغيل الآثاآ المعدنى وتتركب من ثلاث اسطوانات مسمطة تعرف باسم درافيل احداها عليا تتوسط اثنين سفليين , تنتقل الحركة للدرفيلين السفليين بواسطة تروس متصلة بيد الادارة اما الدرافيل الثالث فيدور بتأثير الاحتكاك الناشئ بينه وبين لوح الصاج.

انواع ماكينات الدرافيل

درفيل يدوى (تدار باليد).

درفيل آلى (تدار بالكهرباء).

طريقة التشغيل على ماكينة الدرافيل اليدوية:

يوضح الشكل المقابل درفيلا يدويا مكون من ثلاث اسطو (درافيل) أ , ب , ج.

أ , ب مثبتان على محور رأسى واحد وهما الاماميان الدرفيل (أ) ثابت , الدرفيل (ب) متحرك لاعلى واسفل وبذلك يمكن ضبطه على مسافة سمك المعدن وذلك فى حالة


استعدال الالواح المعدنية الرقيقة ويبقى الدرفيل (ج) فى هذه الحالة فى وضعة السفلى وتتم عملية الاستعدال.

أما فى حالة لف لوح معدنى فيتحرك الدرافيل الى اعلى بمسافات تناسب الشكل الاسطوانى المطلوب وتدار الدرافيل باليد (هـ) تلف فيدور الدرافيل (أ) ويتبعه الدرافيل (ب) بالاحتكاك.

ويتكون الدرافيل عموما من قاعدة مكونة من ثلاثة درافيل وة الى ان تصل الى سبعة درافيل فاذا كان مقدار الانحناء كبيرا استخدمت الآلة ذات السبعة درافيل وكلما كان صغيرا استخدم الآلة ذات الخمسة درافيل ... وهكذا




ماكينة درفيل يدوية



اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة



ماكينة الدرافيل الآلي


الدرفيل الآلي يشبه في بناءه الدرفيل اليدوي الا يتم ضبط ارتفاعه آليا أو يدويا في بعض الماكينات ويدار آليا عن طريق محرك كهربى قوى ,ذو امكانيات كبيرة فى استبدال وثنى الشرائح المعدية كبيرة السمك.

الوصف العام لاجزاء الماكينة

ماكينة درفيل آليه

1- قاعد مثبتة بها فخذان من الجانبين يصنعان

من الحديد الزهر أو من ألواح الصلب ويجمع الجانبين من أسفل بشيكالات من أسياخ صلب ملفوف ويركب في الجانبين من أعلى كراسي محورية تدور عليها الدرافيل .



2- ثلاثة درافيل مصنعه من صلب منخفض الكرب ويتم تقسية سطحها ليكون السطح صلباً والقابلية به مرونة حتى لا تتعرض للكسر أثناء الضغ عليها.

3- يد التشغيل لإدارة الدرفيل الأمامي الأسفل .

4- مجموعة تروس لنقل الحركة من الدرفيل السليم

إلى العلوي أما الدرفيل الخلفي فهو حر الحركة.

5- فتيل لرفع وخفض الدرفيل العلوي .

اجزاء ماكينة الدرفيل اليدوية

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة



درفيل آلي

بعض انواع ماكينات الدرفلة
المستخدمة لتشكيل الرقائق
المعدنية



درفيل تزجة



درفيل آلي



درفلة الاسطوانات



درفيل يدوي

درفلة مخروط





اشغال
بالدرفلة

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة



التسلسل المرئي للف شريحة من الصاج على ماكينة الدرافيل



اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة



مايتبع اثناء تنفيذ ماسورة من الصاج بالدرفلة

لكي تتم استدارة لوح لصاج يجب تكرار عملية امراره بينالدرافيل وهذا يتطلب ارجاع اللوح عكس اتجاه الاول.

كما يجب تحريك الدرافيل العلوى الى اسفل قليلا في في كل من مشوار الذهاب والاياب وذلك حتى تتم استدارة اللوح تماما.



تمرين (1) عمل اسطوانة من الصاج باستخدام ماكينة الدرافيل اليدوية.

النشاط المطلوب

تنفيذ نف اسطوانة من الصاج قطرها (40 سم) على ماكينة الدرافيل اليدوية.

الأجهزة والعدد والأدوات المستخدمة


ماكينة درافيل يدوية.

ملابس العمل

قفازات جلدية - حذاء السلامة.

الخامات المستخدمة

قطعة من الصاج الزنك بمقاسات (125.6×15سم) سمك (0.7 مم) .



شريحة من الصاج

إجراءات واشتراطات وتعليمات السلامة:


- ارتداء ملابس العمل (بالظو - حذاء السلامة - قفازات اليد).

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: إجراء عملية الدرفلة

- عدم التحدث أثناء العمل.
- ترتيب مكان العمل بشكل دوربوتقاني.

خطوات التنفيذ



(1) طبق إجراءات السلامة أثناء العمل.
(2) يتم رفع الدرفيل الخلفي لمستوى أعلى من مستوى الدرفيل

السفلي بواسطة فتيل رفع الدرفيل الخلفي .

(3) يتم إدخال حافة اللوح بين الدرفيلين الإمامين .

(4) يتم ضبط الدرفيل العلوي بحيث يضغط على حافة اللوح

بما يكفي لسحبه .

(5) يضبط الدرفيل الخلفي على الوضع الذي يعطي فيه اللوح

درجة التقوس ويوجه إلى خارج الماكينة.

(6) تدار يد الإدارة فيدور الدرفيل الأمامي الأسفل فتنتقل

الحركة إلى الدرفيل العلوي بواسطة مجموعة تروس

ويكون الدوران عكسي فيسحبان المعدن بينهما.

(7) يجب تكرار عملية امرار الصاج بين الدرافيل وهذا

يتطلب إرجاع اللوح عكس اتجاهه حتى تتم استدارة


اللوح مع الضغط على الدرفيل العلوي إلى أسفل قليلا

في كل مشوار ذهاب وإياب.

(8) يرفع الدرفيل العلوي وتخرج المشغولة.

(9) كرر التمرين بمقاس حسب المقاسات المعطاه لك من المعلم

ويكون ذلك باستخدام ماكينة الدرافيل اليدوية.



الاسطوانة بعد التشكيل

اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة

تمرين (2)

عمل مخروط ناقص من الصاج يستخدم كسلة مهملات باستخدام ماكينة الدرافيل اليدوية.

النشاط المطلوب

تنفيذ لف مخروط ناقص من الصاج قطر قاعدته الكبرى (40 سم) والصغرى (25 سم) وارتفاعه (35 سم) على ماكينة الدرافيل اليدوية.
ماكينة الدرافيل اليدوية.

الاجهزة والعدد والادوات المستخدمة

ماكينة درافيل يدوية.

ملابس العمل

قفازات جلدية - حذاء السلامة.

الخامات المستخدمة



قطعة من الصاج بمقاسات

إجراءات واشتراطات وتعليمات السلامة:

ارتداء ملابس العمل (بالطو - حذاء السلامة - قفازات اليد).

خطوات التنفيذ

- 1- طبق إجراءات السلامة اثناء العمل.
- 2- يتم رفع الدرافيل الخلفي لمستوى أعلى من مستوى الدرافيل السفلي بواسطة فتيل رفع الدرافيل الخلفي .
- 3- يتم إدخال حافة اللوح بين الدرافيلين الإمامين .
- 4- يتم ضبط الدرافيل العلوي بحيث يضغط على حافة اللوح بما يكفي لسحبه .
- 5- يضبط الدرافيل الخلفي على الوضع الذي يعطي فيه اللوح درجة التقوس ويوجه إلى خارج الماكينة.
- 6- تدار يد الإدارة فيدور الدرافيل الأمامي الأسفل فتنقل الحركة إلى الدرافيل العلوي بواسطة مجموعة تروس ويكون الدوران عكسي فيسحبان المعدن بينهما.



اسم الوحدة: إجراء أعمال القياس والشنكرة والثقب والدرفلة

المخرج رقم 4: يجرى عملية الدرفلة



مخروط ناقص بعد التشكيل

7- يجب تكرار عملية امرار الصاج بين الدرافيل وهذا يتطلب إرجاع اللوح عكس اتجاهه حتى تتم استدارة اللوح مع الضغط على الدرافيل العلوي إلي أسفل قليلا في كل مشوار ذهاب وإياب.

8- يرفع الدرافيل العلوي وتخرج المشغولة.

9- كرر التمرين بمقاس حسب المقاسات المعطاه لك من المعلم ويكون ذلك باستخدام ماكينة الدرافيل اليدوية.



أخي الطالب

أحرص علي ترتيب العدد فذلك يحفظها من التلف ويسهل الوصول اليها

المصطلحات الفنية الخاصة بالوحدة (عربي/إنجليزي)	
Technology	تكنولوجيا
Sheets	صفائح ، ألواح , صاج
Run command	امر تشغيل
Tool	عدة
Track	ممر , مسار , مسلك
Transformer	محول كهربائي
size	حجم
Weight	وزن
Micrometer measurement	ميكرومتر القياس
Storage	تخزين
Store	مخزن
Stress	اجهاد
flat	مسطح
Measurement	قياس
Equipment	معدات السلامة
The hole	الثقب
Specifications	مواصفات
Production	إنتاج
Process	عملية ، أسلوب
Misconduct	سوء التصرف
Noise	ضوضاء
instruction	ارشادات
Technical	فنى
merit	جدارة
Skill	مهارة
Measuring devices	اجهزة قياس
Rolling mill	الدرفلة
Angle of the mark	زاوية العلام
Drill	مثقاب
performance	اداء
operation	تشغيل
prevention	وقاية
Gloves	قفازات

المصطلحات الفنية الخاصة بالوحدة (عربي/انجليزي)	
Apply	يطبق
Produce	ينتج
Metal furniture	اثاث معدني
maintenance	صيانة
Make	يصنع
workshop	ورشة
Implement	ينفذ
Applies safety procedures	يطبق اجراءات السلامة
Amends	يعدل
Cleaning	ينظف
Installation	تركيب
Transport	نقل
Technical	فني، اصطلاحي
block	زهرة علام
formation	تشكيل
Removal	إزالة
Specifications	مواصفات
Ores	خامات
machine	ماكينة
Sticky	تزجة
Steel ruler	المسطرة الصلب
Maintains	يحافظ على
curve	منحني
straight	مستقيم
Thirsty	رائش
Straightening	استبدال
Abrasive	مادة حاكة – صنفرة
Manual	يدوي
countersink	مخواش اسطوانى
punch	زنبقة تعليم المراكز
countersinking	تخويش مخروطى
Arranges	يرتب
Uses	يستخدم

المراجع	
تأليف مهندس /محمد كمال الطيب	تشكيل الالواح المعدنية
تأليف /خالد حسن خالد	ادوات القياس الدقيقة للاطوال
تأليف المهندس/حارث الجبوري	مبادئ عمليات تشكيل المعادن
الادارة العامة لتصميم وتطوير المناهج – المملكة العربية السعودية	اساسيات الصفائح المعدنية
اعداد مهندس/ حسين عبدالله هراب العمرى الادارة العامة للمناهج والوسائل التعليمية باليمن	سلسلة الوحدات التدريبية المتكاملة لمجموعة مهن اللحام (وحدة لف الصاج بألة الدرفلة)